Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217163

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Gerokstraße 18; 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Altstadt II * 132/2

Bauwerksname Postamt 16

Kurzcharakteristik

Postgebäude mit Außenanlagen zur Gerokstraße; markantes, breitgelagertes, mehrflügeliges Gebäude mit traditioneller Kubatur und schlichter Putzfassade, besondere Akzente durch Eingangsportikus, Risalite und expressionistisch anmutende Bedachungen und Profile, charakteristischer Bau der Zeit um 1930 zwischen Traditionalismus und Expressionismus, Zeugnis des frühen, unmittelbaren Wiederaufbaus kurz nach Beendigung des 2. Weltkrieges, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung bez. 1927-1930 (Post)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXII/19/35A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Ansicht von Permoserstraße



Fotonummer **LXXXII/10/9**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer **LXXXII/10/10**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer **LXXXII/10/11**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer **LXXXII/10/13**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude



Fotonummer **H 09217163 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf -
Beschreibung Dresden, Stadtplan, 1938, Ausschnitt, Postamt 16



Fotonummer **F 09217163 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude



Fotonummer **F 09217163 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, seitlicher Flügel



Fotonummer **F 09217163 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Trakt in der Mitte



Fotonummer **F 09217163 E**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, östliche Eingang



Fotonummer **F 09217163 F**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, östliche Eingang, Datierung



Fotonummer **F 09217163 G**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, östliche Eingang, Gestaltung



Fotonummer **F 09217163 H**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, östliche Eingang, Gestaltung




Fotonummer **F 09217163 I**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, westlicher Eingang, Gestaltung



Fotonummer **F 09217163 J**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Hauptzugang



Fotonummer **F 09217163 K**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Außenanlagen



Fotonummer **F 09217163 L**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Außenanlagen



Fotonummer **F 09217163 M**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Kellerfenster



Fotonummer **F 09217163 N**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, westlicher Kopbau



Fotonummer **F 09217163 O**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gebäude derzeit nicht erfasst und kartiert



Fotonummer **F 09217163 P**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Flügel an der Permoserstraße



Fotonummer **F 09217163 R**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Postgebäude, Rückseite und Pförtnergebäude

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.