

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09217192  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Hertelstraße 23  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Altstadt II \* 101h

### Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung; charakteristischer Bau aus der Zeit um 1900 mit historisierender Klinker-Sandstein-Fassade, besondere Betonung der mittleren Achse und der Balkonachsen durch bauplastische Fensterumrahmungen, im Flur reiche Originalausstattung (restauriert), Wandmalereien und Stuckdekor, baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich sowie künstlerisch bedeutend

**Datierung** um 1895 (Mietshaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XXXI/48/1  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail



**Fotonummer** XXXI/48/5  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail



**Fotonummer** XXXI/48/7  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail



**Fotonummer** XXXI/48/9  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fenster



**Fotonummer** XXXI/48/13  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fenster



**Fotonummer** XXXI/48/17  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung; Balkonöffnung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXXI/48/21**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXXI/48/23**

1994  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Balkonachse



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LI/93/13A**

1991  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLIV/50/16A**

1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Sanierung 1995



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXIX/55/9A**

1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadenausschnitt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXIX/55/10A**

1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadenausschnitt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217192 A**

2015  
Machold, Bärbel  
Mietshaus in geschlossener Bebauung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217192 B**

2015  
Machold, Bärbel  
Mietshaus, Hauseingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXX/33/E**

1994  
Müller, Michael  
Mietshäuser in geschlossener Bebauung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXVI/39/10**

1997  
Müller, Michael  
Mietshäuser in geschlossener Bebauung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217192 C**  
1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Sanierung 1995



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXIX/55/11A**  
1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLIV/50/15A**  
1995  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Sanierung 1995



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXXI/48/3**  
1994  
Müller, Michael  
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

