

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09217650
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Altkaditz 7; 7f
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 7/4; 7/5

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude, beide unmittelbar am Anger gelegen, eines ehemaligen Dreiseithofes; markantes Wohnhaus nach Großbrand 1906 neu errichtet, massives Erdgeschoss und zweigeschossiger Fachwerkbereich, architektonische Einflüsse des städtischen Villenbaus, Seitengebäude noch vor 1900 (um 1880), Hofanlage als exemplarisches Beispiel für bauliche Anpassungen nach 1900 in den ländlich geprägten Vororten Dresdens, Teil der überregional bedeutsamen Dorfanlage Altkaditz, Sachzeuge der Stadtentwicklungsgeschichte

Denkmaltext

Das markante Wohnhaus des Dreiseithofes wurde nach einem Großbrand im Dorf im Januar 1906 neu errichtet. Über massiv ausgeführtem Erdgeschoss erhebt sich ein auskragender, zweigeschossiger Fachwerkbereich mit doppelter, breit gelagerter Giebelstellung. Ausbildung eines massiven Brandgiebels zum Nachbargrundstück. Deutlich sind die architektonischen Einflüsse des städtischen Villenbaus erkennbar. Kubatur und Gestaltung (Fenstergliederung, Zierfachwerk) des ortbildprägenden Gebäudes entsprechen den bauzeitlichen Anforderungen an modernes Wohnen, ein Nutzungswandel im Bereich der Volksbauweise tritt ein. Das Seitengebäude stammt, wie die anderen rückwärtigen Bauten (alle keine Kulturdenkmale) noch aus der Erbauungszeit um 1880.

Die Hofanlage Altkaditz 7 gilt als exemplarisches Beispiel für bauliche Anpassungen nach 1900 in den ländlich geprägten Vororten Dresdens. Als Teil der überregional bedeutsamen Dorfanlage Altkaditz und als Sachzeuge der Bau- und Stadtentwicklungsgeschichte besitzt die Hofanlage eine hohe Wertigkeit.

LfD/ 2013

Datierung 1906 (Wohnhaus); um 1880 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	DF 452 741
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Dreiseithofes; Straßenansicht von SO



Fotonummer	DF 452 744
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Seitengebäude, Straßenansicht



Fotonummer	F 09217650 A
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus eines ehemaligen Dreiseithofes, Straßengiebel und südöstliche Längsseite, im Hintergrund Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217650 B

2013

Indra, Anke

Wohnhaus eines ehemaligen Dreiseithofes, Straßengiebel und nordwestliche Hofseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217650 C

2013

Indra, Anke

Wohnhaus eines ehemaligen Dreiseithofes, Straßengiebel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 743

1991

Starke, Werner

Wohnhaus; Straßenansicht von N



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 745

1991

Starke, Werner

Seitengebäude (Altenteil), Hofansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 742

1991

Starke, Werner

Wohnhaus, Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

