

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09217655
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Altkaditz 14
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Kaditz * 51/3

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes; exemplarisch für die bäuerliche Lebensweise jener Zeit, verputzter Giebel, hofseitig Fachwerk im Obergeschoss mit Oberlaube, breite, überdachte Toranlage mit Schlussstein bezeichnet 1803, baugeschichtliche und stadtentwicklungsgeschichtliche Bedeutung, Teil des überregional bedeutsamen historischen Dorfkerns von Kaditz

### Denkmaltext

An dem aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Wohnstallhaus des ehemaligen Dreiseithofes Altkaditz 14 lässt sich exemplarisch die bäuerliche Lebensweise jener Zeit ablesen. Das Gebäude ist funktionell und gestalterisch in mehrere Bereiche unterteilt. Der putzseitige Giebel, unter welchem sich vermutlich das Fachwerk noch erhalten hat, mit ortstypischem, rundbogigem Zwillingsfenster erstreckt sich hofseitig über zwei Fensterachsen. Daran anschließend in rückspringender Flucht Fachwerkausbildung im Obergeschoss mit Oberlaube. Die Oberlichter der Zwillingsfenster sind noch in situ erhalten mit feingliedriger Teilung. Die Hofanlage wird durch eine breite, überdachte Toranlage mit großzügig überwölbter Zufahrt und seitlicher Pforte zum Anger hin abgeschlossen (in dem mit Initialen, alter Hausnummer und gekreuzten Pflugmessern geschmückten Schlussstein bez. 1803). Neben seiner bau- und stadtentwicklungsgeschichtlichen Bedeutung für die Stadt Dresden kommt dem ortsbildprägenden Gebäude und seiner Nebenanlage als Teil des auch überregional bedeutsamen historischen Dorfkerns von Kaditz eine hohe Wertigkeit zu.

LfD/ 2013

**Datierung** 1803 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 452 816**

Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 452 817**

1990  
Starke, Werner  
Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes mit Schlussstein



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217655 A**

2013  
Indra, Anke  
Wohnstallhaus mit Oberlaube und Torbogen eines Dreiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217655 B**  
2013  
Indra, Anke  
Wohnstallhaus mit Oberlaube und Torbogen eines Dreiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217655 C**  
2013  
Indra, Anke  
Torbogen eines Dreiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217655 D**  
2013  
Indra, Anke  
Wohnstallhaus mit Oberlaube, Straßengiebel und Hofseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09217655 E**  
2013  
Indra, Anke  
Straßengiebel und nordwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 452 816**  
1990  
Starke, Werner  
Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes; Straßenansicht von D



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 452 818**  
1990  
Starke, Werner  
Wohnstallhaus mit Oberlaube; Hofansicht



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 452 819**  
1990  
Starke, Werner  
Oberlaube; Hofansicht

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

