Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217655

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altkaditz 14

Gem. * Fl-stck. * Flur Kaditz * 51/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes; exemplarisch für die bäuerliche Lebensweise jener Zeit, verputzter Giebel, hofseitig Fachwerk im Obergeschoss mit Oberlaube, breite, überdachte Toranlage mit Schlussstein bezeichnet 1803, baugeschichtliche und stadtentwicklungsgeschichtliche Bedeutung, Teil des überregional bedeutsamen historischen Dorfkerns von Kaditz

Denkmaltext

An dem aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Wohnstallhaus des ehemaligen Dreiseithofes Altkaditz 14 lässt sich exemplarisch die bäuerliche Lebensweise jener Zeit ablesen. Das Gebäude ist funktionell und gestalterisch in mehrere Bereiche unterteilt. Der putzsichtige Giebel, unter welchem sich vermutlich das Fachwerk noch erhalten hat, mit ortstypischem, rundbogigem Zwillingfenster erstreckt sich hofseitig über zwei Fensterachsen. Daran anschließend in rückspringender Flucht Fachwerkausbildung im Obergeschoss mit Oberlaube. Die Oberlichter der Zwillingsfenster sind noch in situ erhalten mit feingliedriger Teilung. Die Hofanlage wird durch eine breite, überdachte Toranlage mit großzügig überwölbter Zufahrt und seitlicher Pforte zum Anger hin abgeschlossen (in dem mit Initialen, alter Hausnummer und gekreuzten Pflugmessern geschmückten Schlussstein bez. 1803).
Neben seiner bau- und stadtentwicklungsgeschichtlichen Bedeutung für die Stadt Dresden kommt dem ortsbildprägenden Gebäude und seiner Nebenanlage als Teil des auch überregional bedeutsamen historischen Dorfkerns von Kaditz eine hohe Wertigkeit zu.

LfD/ 2013

Datierung 1803 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 452 816**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes



Fotonummer **DF 452 817**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes mit Schlusstein



Fotonummer **F 09217655 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube und Torbogen eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09217655 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube und Torbogen eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09217655 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Torbogen eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09217655 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube, Straßengiebel und Hofseite



Fotonummer **F 09217655 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Straßengiebel und nordwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



Fotonummer **DF 452 816**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube, Pforte und Torbogen eines Dreiseithofes; Straßenansicht von D




Fotonummer **DF 452 818**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnstallhaus mit Oberlaube; Hofansicht



Fotonummer **DF 452 819**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Oberlaube; Hofansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.