

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217657
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Altkaditz 17
Gem. * Fl-stck. * Flur Kaditz * 12

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Seitengebäude ehemals Stall- und Auszugshaus, rückwärtig gelagerte Scheune, Dreiseithof weitestgehend authentisch erhalten, Bauernhof exemplarisch für historisch gewachsene, einheitliche Siedlungsstruktur des überregional bedeutenden Dorfkernes von Altkaditz, hohe baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Der Hof Altkaditz 17 zählt zu den wenigen historischen Hofanlagen, die in ihrer historischen Gesamtstruktur aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts als Dreiseithofanlage erhalten sind. Das Hauptgebäude (ehem. Wohnstallhaus), das Seitengebäude (ehem. Stall- und Auszugshaus) und die den Hof abschließende, rückwärtig gelagerte Scheune sind heute weitestgehend authentisch erlebbar. Für das zweigeschossige, mit einem Satteldach versehene putzlichtige Wohnhaus ist das Umbaujahr 1894 bekannt. Dabei wurde das Obergeschoss als auskragende Fachwerkkonstruktion in Art einer Oberlaube bzw. eines geschlossenen Laubenganges ausgeführt und das Dachgeschoss, mit Schlepptgauben versehen, zur Wohnnutzung ausgebaut. Das Auszugshaus mit massivem Erdgeschoss wurde 1995/96 saniert. Der Bauernhof steht exemplarisch für die historisch gewachsene, einheitliche Siedlungsstruktur des überregional bedeutenden Dorfkernes von Altkaditz mit seinen tiefen, zur Dorfmitte hin offenen Dreiseithöfen. Hieraus leitet sich seine hohe bau- und ortsgeschichtliche Bedeutung ab.

LfD/ 2013

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 452 765
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude eines Dreiseithofes; Straßenansicht von O



Fotonummer LIV/54/15A
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes



Fotonummer DF 452 769
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 452 770
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217657 A
2013
Indra, Anke
Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217657 C
2013
Indra, Anke
Hofseite des Seitengebäudes des Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217657 D
2013
Indra, Anke
Südöstliche Längsseite und Straßengiebel des Seitengebäudes und Giebel des Wohnhauses des Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217657 E
2013
Indra, Anke
Nordwestliche Längsseite und Giebel des Wohnhauses sowie Giebel des Seitengebäudes des Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 766
1992
Starke, Werner
Wohnstallhaus, Seitengebäude eines Dreiseithofes;
Straßenansicht von N



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 767
1992
Starke, Werner
Seitengebäude eines Dreiseithofes; Hofansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 452 768
1992
Starke, Werner
Scheune; Gartenansicht von der Elbaue (von SW)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


LIV/54/16A
1996
Müller, Michael
Wohnstallhaus, Seitengebäude u. Scheune (im Hintergrund)
eines Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LIV/54/17A
1996
Müller, Michael
Wohnstallhaus; Detail

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

