Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217663

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altkaditz 30; 30a; 30b; 30c; 34

Gem. * Fl-stck. * Flur Kaditz * 42/2; 42/4; 42/3; 42/5; 42/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; markantes ländliches Anwesen, Gebäude teilweise noch mit Fachwerk im Obergeschoss, bedeutender Sachzeuge der ortsgeschichtlichen und baugeschichtlichen Entwicklung, Teil der historisch überregional bedeutenden Dorfanlage Altkaditz

Denkmaltext

Der markante Dreiseithof zählt zu einem der wenigen Anwesen in Altkaditz, die durch Erhalt der historischen Gebäudestruktur und Kubaturen trotz verschiedener baulicher Veränderungen an den Gebäuden eindrucksvoll die ländlichen Arbeits- und Lebensbedingungen der Landbevölkerung im frühen 19. Jahrhundert in der näheren Umgebung Dresdens auch heute noch authentisch vermitteln. Wohnhaus (Altkaditz 30) und Wohnstallhaus (Altkaditz 30a) zeigen das ortstypische Zwillingsfenster in den Giebeln. Straßenseitig befinden sich zwei Inschrifttafeln an der traufständigen Fassade des Wohnhauses.
Das Wohnstallhaus, Fachwerkobergeschoss mit Satteldach über massivem Erdgeschoss, weist die bauzeitlich übliche Konstruktionsart auf. Die eingeschossige, ehemalige Scheune (Altkaditz 34) ist heute zu Wohnzwecken ausgebaut und besticht in der Giebelansicht durch die Wirkung des tief herunter gezogenen Satteldaches.
Der Hofanlage kommt als bedeutender Sachzeuge der orts- und baugeschichtlichen Entwicklung und als Teil der historisch überregional bedeutenden Dorfanlage Altkaditz eine hohe Wertigkeit zu.

LfD/ 2013

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 455 645**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhaus, Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; Straßenansicht von S



Fotonummer **DF 455 647**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 455 654**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes; Ansicht von W



Fotonummer **CXXII/51/25**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Rückseite (Anbau kein Denkmal)



Fotonummer **CXXII/51/26**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Rückseite (Anbau kein Denkmal)



Fotonummer **CXXII/51/27**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnhaus und Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Straßenseite



Fotonummer **CXXII/51/28**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnhaus eines Dreiseithofes, Straßenseite, Inschriften



Fotonummer **F 09217663 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhaus, Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes, Straßenansicht



Fotonummer **F 09217663 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhaus an der Straße und Giebel des Wohnstallhauses (Nr. 30 a-c) des Dreiseithofes



Fotonummer **F 09217663 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Inschrifttafel an der Straßenseite des Wohnhauses



Fotonummer **F 09217663 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Inschrifttafel an der Straßenseite des Wohnhauses



Fotonummer **F 09217663 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Norwestlicher Giebel und südwestliche Längsseite der Scheune (Nr. 34)



Fotonummer **DF 455 646**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhaus, Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; Straßenansicht mit Einfriedung von SSW



Fotonummer **DF 455 646**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhaus, Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; Straßenansicht mit Einfriedung von W



Fotonummer **DF 455 648**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhaus; Spruchtafel



Fotonummer **DF 455 649**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhaus; Spruchtafel



Fotonummer **DF 455 650**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Hofansicht von S



Fotonummer **DF 455 651**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Hofansicht von S gegen Scheune



Fotonummer **DF 455 652**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnstallhaus; Ansicht von SW



Fotonummer **DF 455 653**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Seitengebäude, Wohnstallhaus und Schuppenanbau; Hofansicht von NO




Fotonummer **DF 455 655**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes; Hofseite



Fotonummer **DF 455 656**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes; Hofseite, Fassadendetail mit Bruchsteinmauer und Fachwerk

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.