

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09217665
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	An den Hufen 3; 5; 7; 9; 11
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 662g; 662f; 662k; 662e; 662d

Kurzcharakteristik

Wohnhausgruppe; zweigeschossige, langgestreckte Wohnhauszeile aus fünf Häusern, von Hans Erlwein, Vermischung von traditionalistischem Formengut und reformatorischen Ansprüchen, gut erhaltener baulicher Zustand und qualitätvolle Ausführung, Gebäudekomplex weist stadthistorische, architekturgeschichtliche und sozialgeschichtliche Wertigkeit auf

Denkmaltext

Die in Anlehnung an moderne Sozialbauten des zu dieser Zeit in Dresden tätigen Stadtbaurates Hans Erlwein errichtete Wohnhauszeile wurde im Jahre 1912 vollendet. Die zweigeschossige, langgestreckte Wohnhausgruppe von fünf Häusern besitzt ein bauzeittypisches Mansarddach, straßenseitig durch drei Zwerchgiebel und an beiden Gebäudeecken durch breit gelagerte Zwerchhäuser markant betont. Auch die Seiten- und Rückansichten des Gebäudes sind durch Dachaufbauten (seitlich Walmdächer, rückwärtig Dreiecksgiebel) und Scheindachbereiche sehr belebt. Die zwei straßenseitigen, tief eingerückten Hauseingänge Nr.5 und 9 sind gestalterisch durch Rundbogenportale hervorgehoben, darüber die Inschrift „A.D. 1912“. Der mittig gelegene Eingang Nr. 7 erfuh durch risalitartigen Vorsprung und Scheinbalustrade im Obergeschoss besonderen baulichen Akzent. Rückwärtiger Anbau von Balkonen und verstärkter Dachausbau durch Sanierung in jüngster Zeit erfolgt. Von der ursprünglichen Einfriedung ist nur noch rudimentär der massive Sockel erhalten.

Die Wohnhauszeile An den Hufen 3-9 ist ein typisches Beispiel des Dresdner Wohnungsbaus aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, der seinen eigenen stilistischen Ausdruck fand. Aus der Vermischung von traditionalistischem Formengut und reformatorischen Ansprüchen entstand ein ganz eigenes Gepräge dieses Wohntypus. Aufgrund des gut erhaltenen baulichen Zustandes, seiner qualitätvollen Ausführung und der städtebaulichen Präsenz kommt dem Gebäudekomplex eine hohe stadthistorische und architekturgeschichtliche sowie sozialgeschichtliche Wertigkeit zu.

LfD/ 2013

Datierung 1912, bez. (Mehrfamilienwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 455 608
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Portal Nr. 9



Fotonummer F 09217665 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe mit Einfriedung, Ansicht mit Nr. 3 im Vordergrund



Fotonummer F 09217665 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe mit Einfriedung, Ansicht mit Nr. 11 im Vordergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 C
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Ansicht Nr. 3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 D
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Hauseingang von Nr. 5



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 E
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Straßenfront von Nr. 7



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 F
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Hauseingang von Nr. 9



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 G
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Ansicht Nr. 11



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 H
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe. Ansicht Rückseite mit Nr. 11 im Vordergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 I
2013
Indra, Anke
Wohnhausgruppe, Rückseite Nr. 11 mit Gartenzugang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217665 J
2013
Indra, Anke
Detailansicht Reste der Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 607
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Portal Nr. 7



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 606
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Straßenansicht Nr. 3/5



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 605
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 604
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Straßenansicht Nr. 3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 603
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Giebelfront Nr. 3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 602
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11, Straßenansicht von W



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 601
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11, Straßenansicht von NO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 618
1990
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11 und Wohnblock Grimmstraße 48/46, Gartenansicht von SW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 611
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 15/3 mit Wäscheplan



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 609
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 11/3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


DF 455 610
1991
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 11/3 mit Balkonen, Erkern u. Waschkücheneingängen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 455 620
1990
Starke, Werner
Wohnhausgruppe; Wäscheplatz gegen Wohnhäuser An den Hufen 13 u. 12 u. Wohnblock, an den Hufen 11/3

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

