Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217665

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift An den Hufen 3; 5; 7; 9; 11

Gem. * Fl-stck. * Flur Kaditz * 662g; 662f; 662k; 662e; 662d

Kurzcharakteristik

Wohnhausgruppe; zweigeschossige, langgestreckte Wohnhauszeile aus fünf Häusern, von Hans Erlwein, Vermischung von traditionalistischem Formengut und reformatorischen Ansprüchen, gut erhaltener baulicher Zustand und qualitätvolle Ausführung, Gebäudekomplex weist stadtgeschichtliche, architekturgeschichtliche und sozialgeschichtliche Wertigkeit auf

Denkmaltext

Die in Anlehnung an moderne Sozialbauten des zu dieser Zeit in Dresden tätigen Stadtbaurates Hans Erlwein errichtete Wohnhauszeile wurde im Jahre 1912 vollendet. Die zweigeschossige, langgestreckte Wohnhausgruppe von fünf Häusern besitzt ein bauzeittypisches Mansarddach, straßenseitig durch drei Zwerchgiebel und an beiden Gebäudeecken durch breit gelagerte Zwerchhäuser markant betont. Auch die Seiten- und Rückansichten des Gebäudes sind durch Dachaufbauten (seitlich Walmdächer, rückwärtig Dreiecksgiebel) und Scheindachbereiche sehr belebt. Die zwei straßenseitigen, tief eingerückten Hauseingänge Nr.5 und 9 sind gestalterisch durch Rundbogenportale hervorgehoben, darüber die Inschrift „A.D. 1912“. Der mittig gelegene Eingang Nr. 7 erfuhr durch risalitartigen Vorsprung und Scheinbalustrade im Obergeschoss besonderen baulichen Akzent. Rückwärtiger Anbau von Balkonen und verstärkter Dachausbau durch Sanierung in jüngster Zeit erfolgt. Von der ursprünglichen Einfriedung ist nur noch rudimentär der massive Sockel erhalten.
Die Wohnhauszeile An den Hufen 3-9 ist ein typisches Beispiel des Dresdner Wohnungsbaus aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, der seinen eigenen stilistischen Ausdruck fand. Aus der Vermischung von traditionalistischem Formengut und reformatorischen Ansprüchen entstand ein ganz eigenes Gepräge dieses Wohntypus. Aufgrund des gut erhaltenen baulichen Zustandes, seiner qualitätvollen Ausführung und der städtebaulichen Präsenz kommt dem Gebäudekomplex eine hohe stadt- und architekturgeschichtliche sowie sozialgeschichtliche Wertigkeit zu.

LfD/ 2013

Datierung 1912, bez. (Mehrfamilienwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 455 608**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Portal Nr. 9



Fotonummer **F 09217665 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe mit Einfriedung, Ansicht mit Nr. 3 im Vordergrund



Fotonummer **F 09217665 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe mit Einfriedung, Ansicht mit Nr. 11 im Vordergrund



Fotonummer **F 09217665 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Ansicht Nr. 3



Fotonummer **F 09217665 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Hauseingang von Nr. 5



Fotonummer **F 09217665 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Straßenfront von Nr. 7



Fotonummer **F 09217665 F**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Hauseingang von Nr. 9



Fotonummer **F 09217665 G**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Ansicht Nr. 11



Fotonummer **F 09217665 H**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe. Ansicht Rückseite mit Nr. 11 im Vordergund



Fotonummer **F 09217665 I**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhausgruppe, Rückseite Nr. 11 mit Gartenzugang



Fotonummer **F 09217665 J**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Detailansicht Reste der Einfriedung



Fotonummer **DF 455 607**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Portal Nr. 7



Fotonummer **DF 455 606**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Straßenansicht Nr. 3/5



Fotonummer **DF 455 605**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 3



Fotonummer **DF 455 604**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Straßenansicht Nr. 3



Fotonummer **DF 455 603**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Giebelfront Nr. 3



Fotonummer **DF 455 602**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11, Straßenansicht von W



Fotonummer **DF 455 601**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11, Straßenansicht von NO



Fotonummer **DF 455 618**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 3/11 und Wohnblock Grimmstraße 48/46, Gartenansicht von SW



Fotonummer **DF 455 611**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Wohnhäuser Nr. 15/3 mit Wäscheplan



Fotonummer **DF 455 609**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 11/3



Fotonummer **DF 455 610**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Gartenansicht Nr. 11/3 mit Balkonen, Erkern u. Waschkücheneingängen



Fotonummer **DF 455 620**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wohnhausgruppe; Wäscheplatz gegen Wohnhäuser An den Hufen 13 u. 12 u. Wohnblock, an den Hufen 11/3

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.