Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09217702
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Kolbestraße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 974/3
Bauwerksname	Dresdner Bauverein für Arbeiterwohnungen, Wohnanlage (Sachgesamtheit); Friedrich-August-Haus
Zusätzl.-Anschrift	*Kolbestraße 2* *974/3*Kaditz*

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Wohnanlage des »Dresdner Bauverein für Arbeiterwohnungen«: Friedrich-August-Haus (Kolbestraße 1 und Roscherstraße 2, siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305974); repräsentatives Gebäude mit reicher Jugendstilornamentik, Teil einer Ende des 19. Jh. im Zuge der industriellen Entwicklung entstandenen Wohnanlage abseits des alten Kaditzer Dorfkerns, bestehend aus acht zweigeschossigen Doppelhäusern mit schlichten Fachwerk- und Klinkerfassaden und Satteldächern nach norddeutschem Vorbild, eine der ersten genossenschaftlichen Bauvorhaben in Dresden, nach Liquidierung des Dresdner Bauvereins für Arbeiterwohnungen vom Dresdner Spar- und Bauverein übernommen und mit Friedrich-August-Haus zur Wohnanlage vereinigt, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und sozialgeschichtlich bedeutend, möglicherweise auch künstlerisch von Belang

Denkmaltext


Das stattliche Wohngebäude an der Leipziger Straße mit Adresse Kolbestraße 1 bzw. Roscherstraße 2 wurde 1899 vom „Dresdner Spar- und Bauverein e.G.m.b.H.“ nach Plänen des Architekten Hermann Thüme (1858-1941) erbaut. Das dreigeschossige Mietshaus mit ausgebautem Dachgeschoss erhielt nach seinem damaligen Schirmherrn den Namen „Prinz-Friedrich-August-Haus“. 1993 wurde der Bau umfassend saniert. Zusammen mit acht weiteren, vom Dresdner Bauverein für Arbeiterwohnungen übernommenen Wohnhäusern an Kolbe- und Roscherstraße (siehe auch Kolbestraße 3-17 und Roscherstraße 4-18) wurde es zu einer Wohnanlage vereinigt.
Der langgestreckte Putzbau mit Hauptfassade zur Leipziger Straße besticht durch die aufwändige Putzgliederungs- und Farbgestaltung an Haupt- und Nebenfassaden. Rote Backsteingliederung und ornamentale bzw. florale Stuckranken, die stilistisch die zeitgenössischen Formen des Jugendstils aufgreifen, sind zwischen den Fenstern geschossübergreifend angeordnet und bilden den Rahmen für Schriftbänder. Das Krüppelwalmdach ist über dem Mittelrisalit erhöht und seitlich mit kleiner Haube.
Dem „Prinz-Friedrich-August-Haus“ kommt als einem der ältesten genossenschaftlichen Bauten in Dresden eine hohe sozial-, orts- und baugeschichtliche Bedeutung zu. Des Weiteren ist die Fassadengestaltung als für die Stadt künstlerisch bedeutend anzusehen.

LfD/ 2013

Datierung	bez. 1899 (Doppelwohnhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 452 668**
Aufnahmejahr	1990
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Mehrfamileinwohnhaus; Eckansicht von SO



Fotonummer	**F 09217702 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Doppelhaus, Ansicht mit Roscherstraße 2 im Anschluss



Fotonummer **F 09217702 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Schmalseite zur Kolbestraße und Rückseite



Fotonummer **F 09217702 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Fassadendetail



Fotonummer **F 09217702 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Fassadendetail Inschrift



Fotonummer **F 09217766 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Doppelhaus, Ansicht mit Kolbestraße 1 im Anschluss



Fotonummer **F 09217766 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Schmalseite zur Roscherstraße



Fotonummer **F 09217766 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Fassadendetail



Fotonummer **F 09217766 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Fassadendetail Inschrift



Fotonummer **F 09217766 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Schmalseite zur Roscherstraße und Rückseite



Fotonummer **DF 452 669**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Mittelrisalit mit Laden



Fotonummer **DF 452 670**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Teilansicht Mittelrisalit (1. u. 2. OG) mit Inschrift "Dresdner Spar- u. Bau-Verein)



Fotonummer **DF 452 671**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Stuckrelief (links)



Fotonummer **DF 452 672**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Stuckrelief (rechts)



Fotonummer **DF 452 673**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Fenster (3. OG) u. Umrahmung mit Spruch



Fotonummer **DF 452 674**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Straßenansicht



Fotonummer **DF 452 675**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Fenster



Fotonummer **DF 452 676**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Rückseite



Fotonummer **DF 452 698**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Eckansicht von SO (über die Leipziger Straße)



Fotonummer **DF 452 699**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Rückseite von der Kolbestr.



Fotonummer **DF 452 700**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Mittelrisalit mit Laden (leipziger Straße)



Fotonummer **DF 452 701**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Laden



Fotonummer **DF 452 702**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Fenster (3. OG) u. Umrahmung mit Spruch (Kolbestr.)



Fotonummer **DF 452 703**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Fenster (3. OG) u. Umrahmung mit Spruch (Roscherstr.)



Fotonummer **DF 452 704**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Stuckrelief mit Inschrift




Fotonummer **DF 452 705**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Stuckrelief mit Inschrift



Fotonummer **DF 452 705**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Mehrfamileinwohnhaus; Stuckrelief mit Inschrift

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	09217702	
Kreis	Dresden, Stadt	
Gemeinde	Dresden, Stadt	
Anschrift	Kolbestraße 2	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 974/3	
Bauwerksname	Dresdner Bauverein für Arbeiterwohnungen, Wohnanlage (Sachgesamtheit); Friedrich-August-Haus	
Zusätzl.-Anschrift	*Kolbestraße 2*	*974/3*Kaditz*
Kurzcharakteristik		

Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Wohnanlage des »Dresdner Bauverein für Arbeiterwohnungen«: Friedrich-August-Haus (Kolbestraße 1 und Roscherstraße 2, siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305974); repräsentatives Gebäude mit reicher Jugendstilornamentik, Teil einer Ende des 19. Jh. im Zuge der industriellen Entwicklung entstandenen Wohnanlage abseits des alten Kaditzer Dorfkerns, bestehend aus acht zweigeschossigen Doppelhäusern mit schlichten Fachwerk- und Klinkerfassaden und Satteldächern nach norddeutschem Vorbild, eine der ersten genossenschaftlichen Bauvorhaben in Dresden, nach Liquidierung des Dresdner Bauvereins für Arbeiterwohnungen vom Dresdner Spar- und Bauverein übernommen und mit Friedrich-August-Haus zur Wohnanlage vereinigt, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und sozialgeschichtlich bedeutend, möglicherweise auch künstlerisch von Belang

Datierung bez. 1899 (Doppelwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09217702 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Doppelhaus, Ansicht mit Roscherstraße 2 im Anschluss



Fotonummer **F 09217766 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Doppelhaus, Ansicht mit Kolbestraße 1 im Anschluss



Fotonummer **F 09217766 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Schmalseite zur Roscherstraße




Fotonummer **F 09217766 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Fassadendetail



Fotonummer **F 09217766 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelhauses, Schmalseite zur Roscherstraße und Rückseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.