

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09217715
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Wächterstraße 49
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 1084f

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in offener Bebauung mit Einfriedung; zweigeschossiger Putzbau mit Schmuckelementen, ausgebautem Mansardgeschoss, weitgehend ursprünglich erhaltenes und exemplarisches bauliches Zeugnis der Architektur nach 1900 in Dresden, von baugeschichtlicher Bedeutung und von baukünstlerischem Wert wegen qualitätvoller Fassadengestaltung

Denkmaltext

Das zweigeschossige Wohnhaus Wächterstraße 49 mit ausgebautem Mansardgeschoss ist um 1910 in offener Bebauung entstanden. Die markante sechsachsige Straßenfront wird durch einen Mittelrisalit mit halbrundem Giebelabschluss und Klappläden akzentuiert. Wenige, maßvoll angeordnete Schmuckelemente verstärken die Wirkung der klaren Fassadengliederung. Zum Formenrepertoire gehören Putzeinfassungen, kleine stilisierte Ornamente und Spiegel in konkaven Ecken. Die Fenster zeigen das bauzeittypische gesprosselte Oberlicht. Das gestalterische Schema wiederholt sich in abgeschwächter Form an den Schmalseiten des Gebäudes. Der leicht hervorgehobene Eingangsbereich mit Treppenhaus liegt auf der Südseite. Von der straßenseitigen Einfriedung sind die massiven Pfeiler, die deutlich dem Jugendstil zugeordnet werden können, noch vorhanden.

Als weitgehend ursprünglich erhaltenes und exemplarisches bauliches Zeugnis der Architektur nach 1900 in Dresden ist das Mietshaus von baugeschichtlicher Bedeutung. Der baukünstlerische Wert ergibt sich insbesondere aus der qualitätvollen Fassadengestaltung.

LfD/ 2013

Datierung	um 1912 (Mehrfamilienwohnhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09217715 A
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus



Fotonummer	F 09217715 B
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus




Fotonummer	F 09217715 C
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus, Mittelrisalit



Fotonummer	F 09217715 D
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus, Einfriedung mit Torpfeilern

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

