Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217796

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift An den Hufen 13; 15

Gem. * Fl-stck. * Flur Kaditz * 662/a

Bauwerksname Siedlung Volksheim Kaditz (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Siedlung Volksheim Kaditz: Doppelhaus/ Mehrfamilienhaus (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305942); als charakteristisches und mit expressionistischen Gestaltungselementen belebtes Beispiel des Kleinwohnungs- und Siedlungsbaus um 1930 sowie als Teil einer Siedlungsanlage, wie sie während der Weimarer Republik und danach zahlreich an den Rändern der Stadt entstanden, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Die als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz stehende „Siedlung Volksheim Kaditz“ besteht aus insgesamt 11 Gebäuden mit Einfriedungsmauern und Grüngestaltung zwischen An den Hufen, Andersenstraße, Grimmstraße und Gustav-Schwab-Straße. Die 1927-30 nach Plänen des Architekten Martin Mitzscherling errichtete Wohnanlage der Baugenossenschaft Volksheim Dresden bestand aus ca. 210 Wohneinheiten. Durch die bauzeitliche Ausstattung der Wohnungen mit Bad, innenliegendem WC und Loggia sowie der Bereitstellung von kleinen, zur Eigenwirtschaft genutzten Gärten, ganz im Sinne des sozialreformatorischen Gedankens jener Zeit, zählten die Gebäude zu den fortschrittlichsten, modernsten Wohnbauten der Stadt. Die dreigeschossigen traditionell gegliederten Bauten mit achsialen Lochfassaden und Walmdächern sind belebt durch expressionistische Elemente wie Klinkerbänder, dreieckige Dachfenster und spitz vorkragende Erker.
Die Siedlung gilt als bau-, sozial- und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend. Zum einen sind die Häuser exemplarische Zeugnisse des Kleinwohnungs- und Siedlungsbaus der 1920er Jahre, zum anderen dokumentieren sie auf anschauliche Weise die städtebauliche Entwicklung Dresdens.

LfD/ 2013

Datierung 1927-1930 (Doppelwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 455 619**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wäscheplatz u. Gärten gegen Wohnhäuser, An den Hufen 17/13



Fotonummer **DF 455 620**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Wäscheplatz gegen Wohnhäuser An den Hufen 13 u. 12 u. Wohnblock, An den Hufen 11/9



Fotonummer **F 09217796 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Mehrfamilienhaus, Ansicht mit Nr. 15 im Vordergrund



Fotonummer **F 09217796 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Mehrfamilienhaus, Ansicht Nr. 13



Fotonummer **F 09217796 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Mehrfamilienhaus, Ansicht Nr. 15



Fotonummer **DF 455 631**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Blöcke An den Hufen 17 (Giebelseite) u. 15/13 (Gartenseite) gegen WA An den Hufen 11/3 (Gartenseite), Blick von der Andersenstr. von SW über Kleingärten




Fotonummer **DF 455 633**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Blöcke An den Hufen 15 u. 17/Ecke Andersenstraße, Eckansicht



Fotonummer **DF 455 632**
Aufnahmejahr 1990
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Blöcke An den Hufen 13/15 u. 17/Ecke Andersenstraße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.