Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09217813	
Kreis	Dresden, Stadt	
Gemeinde	Dresden, Stadt	
Anschrift	Leuckartstraße 12	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 1077g	
Zusätzl.-Anschrift	*Wächterstraße 50*	*1077*Kaditz*

Kurzcharakteristik

Doppelmietshaus (Leuckhartstraße 12 und Wächterstraße 50) in Ecklage und offener Bebauung; dreigeschossiger, schlichter Klinker-Werkstein-Bau mit historisierenden Elementen, abgeschrägte Gebäudeecke mit Betonung durch Dachreiter, bauhistorische Bedeutung und straßenbildprägend

Denkmaltext

Das um 1900 errichtete, in Ecklage gelegene Doppelwohnhaus Wächterstraße 50 / Leuckartstraße 12 wurde in offener Bebauung über L-förmigem Grundriss erbaut. Die abgeschrägte Gebäudeecke des dreigeschossigen Mietshauses wird betont durch einen hohen Dachreiter und einen erdgeschossigen Hauseingang. Das Erdgeschoss ist putzsichtig, die beiden Obergeschosse in zeittypischer Klinker-Werkstein-Fassade ausgebildet. Insbesondere das erste Obergeschoss ist dabei mit historisierenden Elementen wie Fensterverdachungen und -umrahmungen gestaltet. Die Gauben im flachen Walmdach später hinzugefügt. Von der ursprünglichen Einfriedung ist nur noch ein massiver Pfosten rudimentär erhalten.
Die Denkmaleigenschaft des Mietshauses ergibt sich aus seiner bauhistorischen Bedeutung als exemplarisches Beispiel für den historistischen Wohnungsbau nach 1900. Gemeinsam mit der gegenüberliegenden, ähnlich gestalteten Wächterstraße 48 wird die städtebauliche Wirkung noch gesteigert.

LfD/ 2013

Datierung	um 1900 (Hälfte eines Doppelmietshauses)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 436 977**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Hälfte eines Doppelmietshauses in Ecklage und offener Bebauung; Straßenansicht von SW



Fotonummer	**DF 437 018**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Starke, Werner
Beschreibung	Hälfte eines Doppelmietshauses in Ecklage und offener Bebauung; Straßenansicht von NW



Fotonummer	**F 09217813 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Doppelwohnhaus, Ansicht Ecklage



Fotonummer	**F 09217813 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Teil eines Doppelwohnhauses, Front zur Leuckartstraße und östliche Schmalseite



Fotonummer **F 09217813 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelwohnhauses, Fassadendetail der Front zur Wächterstraße



Fotonummer **F 09217718 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelwohnhauses, Straßenfront und nördliche Schmalseite




Fotonummer **F 09217718 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Teil eines Doppelwohnhauses, Fassadendetail



Fotonummer **DF 437 017**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Hälfte eines Doppelmietshauses in Ecklage und offener Bebauung; Eckansicht von NW

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	09217813	
Kreis	Dresden, Stadt	
Gemeinde	Dresden, Stadt	
Anschrift	Wächterstraße 50	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kaditz * 1077	
Zusätzl.-Anschrift	*Wächterstraße 50*	*1077*Kaditz*

Kurzcharakteristik

Doppelmietshaus (Leuckhartstraße 12 und Wächterstraße 50) in Ecklage und offener Bebauung; dreigeschossiger, schlichter Klinker-Werkstein-Bau mit historisierenden Elementen, abgeschrägte Gebäudeecke mit Betonung durch Dachreiter, bauhistorische Bedeutung und straßenbildprägend


Datierung	um 1900 (Hälfte eines Doppelmietshauses)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09217813 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Doppelwohnhaus, Ansicht Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.