

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09218103
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Rethelstraße 39
Gem. * FI-stck. * Flur	Übigau * 37/3

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; Hofanlage veranschaulicht als charakteristisches Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die bäuerlichen Lebensverhältnisse und Wirtschaftsverhältnisse, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Die beiden giebelständigen, zweigeschossigen Putzbauten vermitteln eindrucksvoll die Größe der ehemaligen Hofanlage Rethelstraße 39. Das nördliche Seitengebäude zeigt über einem Eingang die Jahreszahl 1863. Das gegenüberliegende Wohnhaus ist auch über einem Eingang mit der Jahreszahl 1894 datiert. Die Datierung des Wohnhauses nimmt möglicherweise Bezug auf eine Umgestaltung. Dokumentiert ist weiterhin für 1893 ein Ladeneinbau. Später wurden diese Öffnungen im Giebel wieder geschlossen. Die rückwärtigen Erweiterungen des Seitengebäudes und an Stelle der einstigen Scheue (beide nicht Teil des Kulturdenkmals) lassen weitere bauliche Aktivitäten vermuten. Erhaltene bauzeitliche Gestaltungselemente beschränken sich auf die Sandsteingewände am Wohnhaus. Verlust der originalen Fensterteilung durch Einbau neuer Fensterelemente. Reste der ehemaligen Toranlage bestehen lediglich aus den straßenseitigen Mauerbereichen.

Die Hofanlage ist ein charakteristisches, Zeitspuren einbeziehendes, Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie veranschaulicht die bäuerlichen Lebensverhältnisse und Wirtschaftsverhältnisse vor den Toren Dresdens und ist daher baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2014

Datierung	bez. 1894 (Wohnhaus); bez. 1863 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09218103 A
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer	F 09218103 B
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Straßengiebel des Wohnhauses



Fotonummer	F 09218103 C
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Hofseite des Wohnhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218103 D
2013
Indra, Anke
Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218103 E
2013
Indra, Anke
Rückseite des Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218103 F
2013
Indra, Anke
Hoffront des elbseitigen Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218103 G
2013
Indra, Anke
Detailansicht Hauseingangstürstock des Seitengebäudes mit
Datierung und Initialen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218103 H
2013
Indra, Anke
Detailansicht Hauseingangstürstock des Wohnhauses mit
Datierung und Initialen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

