

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09218376  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Grundstraße 183  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Bühlau \* 381/2

### Kurzcharakteristik

Gewände und Vordach des Hauseingangs; gediegene handwerkliche Gestaltung von guter Qualität

**Datierung** um 1900 (Portal)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XCIV/71/17**  
**Aufnahmejahr** 2001  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Hauseingang mit Tür, Gewände und Vordach



**Fotonummer** **XCIV/71/18**  
**Aufnahmejahr** 2001  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Gewände und Vordach des Hauseingangs



**Fotonummer** **XCIV/71/19**  
**Aufnahmejahr** 2001  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Hauseingang mit Tür, Gewände und Vordach



**Fotonummer** **F 09218376 A**  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Hauseingang mit Tür, Gewände und Vordach




**Fotonummer** **F 09218376 B**  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Hauseingang mit Tür, Gewände und Vordach



**Fotonummer** **F 09218376 C**  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Gühne, Dorit  
**Beschreibung** Gewände und Vordach des Hauseingangs

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

