Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09218555

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altbriesnitz 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Briesnitz * 13

Kurzcharakteristik

Wohnhaus mit Tor und Einfriedung; stattliches ländliches Wohnhaus mit Putzfassade und Natursteinelementen, ausgebautes Satteldach, als Zeugnis ländlicher Architektur und Bauweise und Teil des historischen Dorfkerns von Briesnitz baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Das stattliche ländliche Wohnhaus, vermutlich aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammend, ist heute nur noch von Resten der historischen Einfriedung umschlossen (massive Mauer, Toranlage). Das langgestreckte, zweigeschossige Gebäude besitzt ein Satteldach, späterer Dachausbau durch breite Gauben auf beiden Dachflächen. Die Fassade ist verputzt, Fenster- und Türöffnungen mit Sandstein umrahmt, im straßenseitigen Giebel das regionaltypische Zwillingsfenster. Auffallend sind weiterhin die mächtigen, profilierten Deckenbalken, die an der Traufe auskragend mit darauf lastender Dachkonstruktion einen kleinen Dachüberstand bilden.
Das Wohnhaus Altbriesnitz 9 ist als Zeugnis ländlicher Architektur und Bauweise und Teil des historischen Dorfkerns von Briesnitz bau- und ortsgeschichtlich bedeutend.

LfD/ 2013

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 459 319**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09218555 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Südöstliche Längsseite des ländlichen Wohnhauses mit Tor und Einfriedung




Fotonummer **F 09218555 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Straßengiebel und Rückseite des ländlichen Wohnhauses



Fotonummer **F 09218555 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Detailansicht Tor und Einfriedung




Fotonummer	**F 09218555 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Detailansicht Tor und Einfriedung



Fotonummer	**F 09218555 G**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.