# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 09218676 |
| **Kreis** | Dresden, Stadt |
| **Gemeinde** | Dresden, Stadt |
| **Anschrift** | Am Ostravorwerk 7; 7a; 8 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Friedrichstadt * 715/1; 716/1; 716/2 |
| **Bauwerksname** | Ostravorwerk (ehem.) |

**Kurzcharakteristik**

Erhaltene Bauten des ehemaligen Ostra-Vorwerks: Scheune (westlich gelegen) und Rinderstall (östlich gelegen) sowie Mauer zur Straße und östlicher Mauer-Zug, dazu westliches Schmuckportal der einstigen Menageriegärten, ebenfalls zur Straße, und einst auch zu diesen gehöriger Großbaum (Eiche); bauliche Überreste der 1945 zerstörten, ursprünglich als äußerst bedeutendes Kammergut entstandenen Anlage, geschichtlich von Bedeutung (siehe auch Friedrichstraße 58 sowie Am Bramschkontor 1 und 2)

| | |
|---|---|
| **Datierung** | 2. H. 18. Jh. (Stall); 1861-1862 (Stall); 2. H. 18. Jh. (Scheune) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 A** |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | erhaltener Rinderstall des ehemaligen Ostravorwerks, von Osten |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 B** |
| Aufnahmejahr | 2015 |
| Fotograf | Speckhals, Frank |
| Beschreibung | erhaltener Rinderstall des ehemaligen Ostravorwerks, von Südwesten |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 C** |
| Aufnahmejahr | 2015 |
| Fotograf | Speckhals, Frank |
| Beschreibung | Scheune des ehemaligen Ostravorwerks, von Süden |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 D** |
| Aufnahmejahr | 2016 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | erhaltener Rinderstall des ehemaligen Ostravorwerks, von Nordosten |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 E** |
| Aufnahmejahr | 2020 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | erhaltene Scheune |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 F** |
| Aufnahmejahr | 2020 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | erhaltene Scheune, Torportal |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 W** |
| Aufnahmejahr | 2020 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | erhaltener Rinderstall, von Westen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **CXX/99/25** |
| Aufnahmejahr | 2007 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | Schmucktor »C« der ehem. Menageriegärten, seit 1862 Teil des Ostra-Vorwerks |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09218676 Y** |
| Aufnahmejahr | 2021 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | Schmucktor »C« der ehem. Menageriegärten, seit 1862 Teil des Ostra-Vorwerks |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**