Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09218718
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Messering 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8a; 8b; 8c; 8e; 8f; 8g; 8k; 19; 20; 23; 25; 26; 27
Gem. * Fl-stck. * Flur	Friedrichstadt * 417/49; 417/50; 417/51; 417/57; 417/63; 646; 650/2; 650/3; 650/5; 652; 653/11
Bauwerksname	Städtischer Schlacht- und Viehhof (Sachgesamtheit); heute Messe Dresden
Zusätzl.-Anschrift	*Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e* *417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 651/3; 653/12*Friedrichstadt*

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit (ehem.): Ladengebäude (Messering 1, 2, 3), Schauamtgebäude (Messering 4), Verwaltungsgebäude (Messering 5), Pförtnerhaus und Torwarthäuser mit Plastik (Messering 6), Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof (Messering 7), Markthalle für Schweine und Kälber (Messering 8a/8b/8c und Zur Messe 1, vorher Messering 8), Markthalle für Großvieh (Messering 8e/8f/8g, Zur Messe 5), Markthalle für Schafe und Verwaltungsgebäude, erhaltener Kopfbau (Zur Messe 3), drei Futterställe (1. 2. Futterstall, Zur Messe 7 und 7a sowie 3. Futterstall, Messering 8k), Gebäudeteile der Schlachthallen und des Kühlhauses, Verbindungshalle zwischen Schlachthallen und Kühlhaus, Stallungen für Auslandsvieh (Zur Messe 9a), Überständerstallgebäude für Kleinvieh (Zur Messe 9), Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus (Messering 23), Lokschuppen, Werkstättengebäude, Amtsschlachthof mit Verwaltungsgebäude und Schlachthaus (Zur Messe 11, 11a-e), Pferdeschlachthof mit Schlachthaus, Stallgebäude, Kühlhaus und Verbindungsgang (...), Häute- und Talgannahme (...), Talgschmelze mit Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus (Messering 19), Kühlhaus (Messering 20, erstes Standard-Kühlhaus der DDR), Wohnhäuser mit Plastik im Garten (Messering Nr. 25, 26, 27), Bedürfnisanstalt (ehem.), Brunnenhaus (in der Gleisschleife) und diverse Pavillonbauten (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09302689, gleiche Anschrift); ein Großteil des Areals heute als Messe (=Messering 6) genutzt, einzigartiges architektonisches, städtebauliches und wirtschaftsgeschichtliches Areal, eines der bedeutsamsten Werke des wohl wichtigsten Dresdner Stadtbaurates Hans Erlwein, eine der bedeutendsten Schlachthofanlagen Deutschlands

Datierung	1906-1910 (Schlachthof); 1953-1954 (Kühlhaus); um 1926 (Erweiterung durch Wohnhäuser); bez. 1906-1910 (Tierplastik); 1906-1910 (Figurengruppe)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXI/55/37**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/35A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/34A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/32A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/31A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/30A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/29A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **LXXXI/55/28A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXI/55/27A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 417 669**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Stallgebäude und Wagenschuppen, mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer **DF 417 666**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer **DF 417 663**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer **DF 412 016**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Wohnhaus, Straßenansicht mit Gartenmauer und Pavillon



Fotonummer **DF 412 015**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront mit Schweinetreiber-Brunnen



Fotonummer **DF 417 664**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer **DF 417 665**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer **DF 417 670**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Stallgebäude und Wagenschuppen, mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer **DF 417 671**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und Schlachthaus (links) und rechts Stallgebäude und Wagenschuppen, mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022), im Hintergrund Abwasserrein. (Abbruch?)



Fotonummer **DF 417 668**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und Schlachthaus, im Hintergrund ehem. Abwasserreinigung (letztere Abbruch ?)



Fotonummer **DF 417 667**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und Schlachthaus



Fotonummer **DF 417 672**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Kuttlerei und Düngerhaus, mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer **CXXIII/36/19**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Zwei Pavillonbauten am Gebäude Messering 4 und ehem. Kessel- und Maschinenhaus im Hintergrund



Fotonummer **CXXIII/36/20**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Pförtnerhaus und "Torwarthäuschen" Messering 6



Fotonummer **CXXIII/36/21**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09218718 A**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09218718 B**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09218718 C**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09218718 D**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09218718 E**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schauamtsgebäude



Fotonummer **F 09218718 F**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung zwei Ladengebäude und Eckladengebäude



Fotonummer **F 09218718 G**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Marktgebäude für Großvieh



Fotonummer **F 09218718 H**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer **F 09218718 I**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Pavillons am Gebäude Messering 4, im Hintergrund Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer **F 09218718 J**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Martkgebäude für Großvieh, davor kleiner Pavillon



Fotonummer **F 09218718 K**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Pförtnerhaus- und "Torwarthäuschen"



Fotonummer **F 09218718 L**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Pavillon mit Uhrturm



Fotonummer **F 09218718 M**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Pförtnerhaus, weiteres Schlachthofgebäude und Turm des Kessel- und Maschinenhauses bzw. Heinzhauses im Hintergrund



Fotonummer **F 09218718 N**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Pförtnerhaus, weiteres Schlachthofgebäude im Hintergrund



Fotonummer **F 09218718 O**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Verwaltungsgebäude des Martkgebäudes für Schafe



Fotonummer **F 09218718 P**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer **CXXVI/98/29**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer **CXXVI/98/30**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer **CXXVI/98/31**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer **CXXVI/98/32**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Zweckbau vor Nebengebäude des ehem. Gastwirtschaftsgebäudes



Fotonummer **F 09218718 Q**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Markthalle für Großvieh



Fotonummer **F 09218718 R**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 1. Futterstall



Fotonummer **F 09218718 S**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 1. und 2. Futterstall, Rückseiten



Fotonummer **F 09218718 T**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 1. Futterstall



Fotonummer **F 09218718 U**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 1. und 2. Futterstall



Fotonummer **F 09218718 V**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Brunnenhaus in der Gleisschleife



Fotonummer **F 09218718 W**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Brunnenhaus in der Gleisschleife



Fotonummer **F 09218718 X**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung 3. Futterstall



Fotonummer **F 09218718 Y**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Überständerstallgebäude für Kleinvieh



Fotonummer **F 09218718 Z**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung nördlicher Giebel der Verbindungshalle zwsischen Schlachthallen und Kühlhaus



Fotonummer **F 09218718 AA**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Kessel und Maschienhaus bzw. Heizhaus, davor Lokschuppen



Fotonummer **F 09218718 AK**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Ladengebäude (Messering 3), Schauamtgebäude (Messering 4), Verwaltungsgebäude (Messering 5), Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof (Messering 7)



Fotonummer **F 09218718 AL**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof



Fotonummer **F 09218718 AC**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Schauamtsgebäude, Eingangsbereich



Fotonummer **F 09218718 AD**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof



Fotonummer **F 09218718 AE**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09218718 AF**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Postament mit Brunnenbecken und Plastik



Fotonummer **F 09218718 AG**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Pavillon mit Uhrturm



Fotonummer **F 09218718 AH**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Ladengebäude



Fotonummer **F 09218718 AI**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof




Fotonummer **F 09218718 AJ**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Wohnhaus mit Plastik im Garten (Messering Nr. 26)



Fotonummer **F 09218718 AB**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Plastik im Garten (Messering Nr. 26)




Fotonummer **F 09218718 AM**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer **F 09218718 AN**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Verwaltungsgebäude sowie Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer **F 09218718 AO**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Speckhals, Frank
Beschreibung Verwaltungsgebäude, Rückseite



Fotonummer **F 09218718 AP**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Überständerstallgebäude für Kleinvieh



Fotonummer **F 09218718 AQ**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer **F 09218718 AR**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer **F 09218718 AS**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer **F 09218718 AT**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und Schlachthaus



Fotonummer **F 09218718 AU**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung ehem. Amtsschlachthof, Schlachthaus, dahinter ehem. Pferdeschlachthof, Stallgebäude



Fotonummer **F 09218718 AV**
Aufnahmejahr 2023
Fotograf Bybbisch94, Christian Gebhardt
Beschreibung Talgschmelze, Nebengebäude - wikipedia-Foto



Fotonummer **F 09218718 AW**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Seifert, Jörg
Beschreibung Kühlhaus, Ansicht von Nordost



Fotonummer **F 09218718 AX**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Seifert, Jörg
Beschreibung Kühlhaus, Ansicht von Ost



Fotonummer **F 09218718 AY**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Seifert, Jörg
Beschreibung Kühlhaus, Ansicht von Südost



Fotonummer **F 09218718 AZ**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Seifert, Jörg
Beschreibung Kühlhaus, Ansicht von Nordwest

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	09218718
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e
Gem. * Fl-stck. * Flur	Friedrichstadt * 417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 651/3; 653/12
Bauwerksname	Städtischer Schlacht- und Viehhof (Sachgesamtheit); heute Messe Dresden
Zusätzl.-Anschrift	*Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e* *417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 651/3; 653/12*Friedrichstadt*
Kurzcharakteristik	

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit (ehem.): Ladengebäude (Messering 1, 2, 3), Schauamtgebäude (Messering 4), Verwaltungsgebäude (Messering 5), Pförtnerhaus und Torwarthäuser mit Plastik (Messering 6), Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof (Messering 7), Markthalle für Schweine und Kälber (Messering 8a/8b/8c und Zur Messe 1, vorher Messering 8), Markthalle für Großvieh (Messering 8e/8f/8g, Zur Messe 5), Markthalle für Schafe und Verwaltungsgebäude, erhaltener Kopfbau (Zur Messe 3), drei Futterställe (1. 2. Futterstall, Zur Messe 7 und 7a sowie 3. Futterstall, Messering 8k), Gebäudeteile der Schlachthallen und des Kühlhauses, Verbindungshalle zwischen Schlachthallen und Kühlhaus, Stallungen für Auslandsvieh (Zur Messe 9a), Überständerstallgebäude für Kleinvieh (Zur Messe 9), Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus (Messering 23), Lokschuppen, Werkstättengebäude, Amtsschlachthof mit Verwaltungsgebäude und Schlachthaus (Zur Messe 11, 11a-e), Pferdeschlachthof mit Schlachthaus, Stallgebäude, Kühlhaus und Verbindungsgang (...), Häute- und Talgannahme (...), Talgschmelze mit Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus (Messering 19), Kühlhaus (Messering 20, erstes Standard-Kühlhaus der DDR), Wohnhäuser mit Plastik im Garten (Messering Nr. 25, 26, 27), Bedürfnisanstalt (ehem.), Brunnenhaus (in der Gleisschleife) und diverse Pavillonbauten (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09302689, gleiche Anschrift); ein Großteil des Areals heute als Messe (=Messering 6) genutzt, einzigartiges architektonisches, städtebauliches und wirtschaftsgeschichtliches Areal, eines der bedeutsamsten Werke des wohl wichtigsten Dresdner Stadtbaurates Hans Erlwein, eine der bedeutendsten Schlachthofanlagen Deutschlands

Datierung 1906-1910 (Schlachthof); 1953-1954 (Kühlhaus); um 1926 (Erweiterung durch Wohnhäuser); bez. 1906-1910 (Tierplastik); 1906-1910 (Figurengruppe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**CXXIII/36/19**
Aufnahmejahr	2008
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Zwei Pavillonbauten am Gebäude Messering 4 und ehem. Kessel- und Maschinenhaus im Hintergrund



Fotonummer	**F 09218718 C**
Aufnahmejahr	2008
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Verwaltungsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.