

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09218718
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Messering 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8a; 8b; 8c; 8e; 8f; 8g; 8k; 19; 20; 23; 25; 26; 27
Gem. * FI-stck. * Flur	Friedrichstadt * 417/49; 417/50; 417/51; 417/57; 417/63; 646; 650/2; 650/3; 650/5; 652; 653/11
Bauwerksname	Städtischer Schlacht- und Viehhof (Sachgesamtheit); heute Messe Dresden
Zusätzl.-Anschrift	Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e 651/3; 653/12*Friedrichstadt

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit (ehem.): Ladengebäude (Messering 1, 2, 3), Schauamtgebäude (Messering 4), Verwaltungsgebäude (Messering 5), Pfortnerhaus und Torwarthäuser mit Plastik (Messering 6), Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof (Messering 7), Markthalle für Schweine und Kälber (Messering 8a/8b/8c und Zur Messe 1, vorher Messering 8), Markthalle für Großvieh (Messering 8e/8f/8g, Zur Messe 5), Markthalle für Schafe und Verwaltungsgebäude, erhaltener Kopfbau (Zur Messe 3), drei Futterställe (1. 2. Futterstall, Zur Messe 7 und 7a sowie 3. Futterstall, Messering 8k), Gebäudeteile der Schlachthallen und des Kühlhauses, Verbindungshalle zwischen Schlachthallen und Kühlhaus, Stallungen für Auslandsvieh (Zur Messe 9a), Überständerstallgebäude für Kleinvieh (Zur Messe 9), Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus (Messering 23), Lokschuppen, Werkstättengebäude, Amtsschlachthof mit Verwaltungsgebäude und Schlachthaus (Zur Messe 11, 11a-e), Pferdeschlachthof mit Schlachthaus, Stallgebäude, Kühlhaus und Verbindungsgang (...), Häute- und Talgannahme (...), Talgschmelze mit Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus (Messering 19), Kühlhaus (Messering 20, erstes Standard-Kühlhaus der DDR), Wohnhäuser mit Plastik im Garten (Messering Nr. 25, 26, 27), Bedürfnisanstalt (ehem.), Brunnenhaus (in der Gleisschleife) und diverse Pavillonbauten (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09302689, gleiche Anschrift); ein Großteil des Areals heute als Messe (=Messering 6) genutzt, einzigartiges architektonisches, städtebauliches und wirtschaftsgeschichtliches Areal, eines der bedeutsamsten Werke des wohl wichtigsten Dresdner Stadtbaurates Hans Erlwein, eine der bedeutendsten Schlachthofanlagen Deutschlands

Datierung 1906-1910 (Schlachthof); 1953-1954 (Kühlhaus); um 1926 (Erweiterung durch Wohnhäuser); bez. 1906-1910 (Tierplastik); 1906-1910 (Figurengruppe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/55/37
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXI/55/35A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXI/55/34A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/32A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/31A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/30A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/29A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/28A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/55/27A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 669

1992

Bregulla, Siegfried

ehem. Amtsschlachthof, Stallgebäude und Wagenschuppen,
mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 666

1992

Bregulla, Siegfried

Lokschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 663

1992

Bregulla, Siegfried

Lokschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 412 016

1991

Bregulla, Siegfried

Wohnhaus, Straßenansicht mit Gartenmauer und Pavillon



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 412 015
1991
Bregulla, Siegfried
Wohnhaus, Straßenfront mit Schweinetreiber-Brunnen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 664
1992
Bregulla, Siegfried
Lokschuppen




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 665
1992
Bregulla, Siegfried
Lokschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 670
1992
Bregulla, Siegfried
ehem. Amtsschlachthof, Stallgebäude und Wagenschuppen,
mittlerweile abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 671
1992
Bregulla, Siegfried
ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und
Schlachthaus (links) und rechts Stallgebäude und
Wagenschuppen, mittlerweile abgebrochen (Stand:
04.02.2022), im Hintergrund Abwasserrein. (Abbruch?)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 668
1992
Bregulla, Siegfried
ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und
Schlachthaus, im Hintergrund ehem. Abwasserreinigung
(letzte Abbruch ?)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 667
1992
Bregulla, Siegfried
ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und
Schlachthaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 417 672
1992
Bregulla, Siegfried
ehem. Amtsschlachthof, Kuttlerei und Düngerhaus, mittlerweile
abgebrochen (Stand: 04.02.2022)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/36/19
2008
Müller, Michael
Zwei Pavillonbauten am Gebäude Messering 4 und ehem.
Kessel- und Maschinenhaus im Hintergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/36/20
2008
Müller, Michael
ehem. Pfortnerhaus und "Torwarthäuschen" Messering 6



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/36/21
2008
Müller, Michael
ehem. Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 A
2008
Müller, Michael
ehem. Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 B
2008
Müller, Michael
Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 C
2008
Müller, Michael
Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 D
2008
Müller, Michael
Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 E
2008
Müller, Michael
Schauamtsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 F
2008
Müller, Michael
zwei Ladengebäude und Eckladengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 G
2008
Müller, Michael
Marktgebäude für Großvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 H
2008
Müller, Michael
Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 I
2008
Müller, Michael
Pavillons am Gebäude Messering 4, im Hintergrund Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 J
2008
Müller, Michael
Marktgebäude für Großvieh, davor kleiner Pavillon



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 K
2008
Müller, Michael
Pförtnerhaus- und "Torwarthäuschen"



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 L
2008
Müller, Michael
Pavillon mit Uhrturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 M
2008
Müller, Michael
Pförtnerhaus, weiteres Schlachthofgebäude und Turm des Kessel- und Maschinenhauses bzw. Heinzhauses im Hintergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 N
2008
Müller, Michael
Pförtnerhaus, weiteres Schlachthofgebäude im Hintergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 O
2008
Müller, Michael
Verwaltungsgebäude des Marktgebäudes für Schafe



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 P
2011
Müller, Michael
Gastwirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVI/98/29
2011
Müller, Michael
ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVI/98/30
2011
Müller, Michael
ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVI/98/31
2011
Müller, Michael
ehem. Gastwirtschaftsgebäude, Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVI/98/32
2011
Müller, Michael
Zweckbau vor Nebengebäude des ehem.
Gastwirtschaftsgebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 Q
2012
Müller, Michael
Markthalle für Großvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 R
2012
Müller, Michael
1. Futterstall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 S
2012
Müller, Michael
1. und 2. Futterstall, Rückseiten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 T
2012
Müller, Michael
1. Futterstall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 U
2012
Müller, Michael
1. und 2. Futterstall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 V
2012
Müller, Michael
Brunnenhaus in der Gleisschleife



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 W
2012
Müller, Michael
Brunnenhaus in der Gleisschleife



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 X
2012
Müller, Michael
3. Futterstall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 Y
2012
Müller, Michael
Überständerstallgebäude für Kleinvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 Z
2012
Müller, Michael
nördlicher Giebel der Verbindungshalle zwischen
Schlachthallen und Kühlhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AA
2012
Müller, Michael
Kessel und Maschienenhaus bzw. Heizhaus, davor Lokschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AK
2015
Speckhals, Frank
Ladengebäude (Messering 3), Schauamtgebäude (Messering
4), Verwaltungsgebäude (Messering 5),
Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof
(Messering 7)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AL
2015
Speckhals, Frank
Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AC
2015
Speckhals, Frank
Schauamtgebäude, Eingangsbereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AD
2015
Speckhals, Frank
Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AE
2015
Speckhals, Frank
Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AF
2015
Speckhals, Frank
Postament mit Brunnenbecken und Plastik



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AG
2015
Speckhals, Frank
Pavillon mit Uhrturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AH
2015
Speckhals, Frank
Ladengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AI
2015
Speckhals, Frank
Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AJ
2015
Speckhals, Frank
Wohnhaus mit Plastik im Garten (Messering Nr. 26)




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AB
2015
Speckhals, Frank
Plastik im Garten (Messering Nr. 26)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AM
2015
Speckhals, Frank
Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AN
2015
Speckhals, Frank
Verwaltungsgebäude sowie Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AO
2015
Speckhals, Frank
Verwaltungsgebäude, Rückseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AP
2022
Müller, Michael
ehem. Überständerstallgebäude für Kleinvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AQ
2022
Müller, Michael
ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AR
2022
Müller, Michael
ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AS
2022
Müller, Michael
ehem. Stallungen für Auslandsvieh



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AT
2022
Müller, Michael
ehem. Amtsschlachthof, Verwaltungsgebäude und Schlachthaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AU
2022
Müller, Michael
ehem. Amtsschlachthof, Schlachthaus, dahinter ehem. Pferdeschlachthof, Stallgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AV
2023
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Talgsmelze, Nebengebäude - wikipedia-Foto



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AW
2025
Seifert, Jörg
Kühlhaus, Ansicht von Nordost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AX
2025
Seifert, Jörg
Kühlhaus, Ansicht von Ost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AY
2025
Seifert, Jörg
Kühlhaus, Ansicht von Südost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09218718 AZ
2025
Seifert, Jörg
Kühlhaus, Ansicht von Nordwest

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09218718
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e
Gem. * Fl-stck. * Flur	Friedrichstadt * 417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 651/3; 653/12
Bauwerksname	Städtischer Schlacht- und Viehhof (Sachgesamtheit); heute Messe Dresden
Zusätzl.-Anschrift	Zur Messe 1; 3; 5; 7; 7a; 7b; 7c; 7d; 7e; 9; 417/55; 648/1; 649; 650/5; 651/1; 9a; 11; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e 651/3; 653/12*Friedrichstadt
Kurzcharakteristik	

Einzeldenkmale o. g. Sachgesamtheit (ehem.): Ladengebäude (Messering 1, 2, 3), Schauamtgebäude (Messering 4), Verwaltungsgebäude (Messering 5), Pförtnerhaus und Torwarthäuser mit Plastik (Messering 6), Gastwirtschaftsgebäude mit Nebengebäude, Röschenhof (Messering 7), Markthalle für Schweine und Kälber (Messering 8a/8b/8c und Zur Messe 1, vorher Messering 8), Markthalle für Großvieh (Messering 8e/8f/8g, Zur Messe 5), Markthalle für Schafe und Verwaltungsgebäude, erhaltener Kopfbau (Zur Messe 3), drei Futterställe (1. 2. Futterstall, Zur Messe 7 und 7a sowie 3. Futterstall, Messering 8k), Gebäudeteile der Schlachthallen und des Kühlhauses, Verbindungshalle zwischen Schlachthallen und Kühlhaus, Stallungen für Auslandsvieh (Zur Messe 9a), Überständerstallgebäude für Kleinvieh (Zur Messe 9), Kessel- und Maschinenhaus bzw. Heizhaus (Messering 23), Lokschuppen, Werkstättengebäude, Amtsschlachthof mit Verwaltungsgebäude und Schlachthaus (Zur Messe 11, 11a-e), Pferdeschlachthof mit Schlachthaus, Stallgebäude, Kühlhaus und Verbindungsgang (...), Häute- und Talgannahme (...), Talgschmelze mit Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus (Messering 19), Kühlhaus (Messering 20, erstes Standard-Kühlhaus der DDR), Wohnhäuser mit Plastik im Garten (Messering Nr. 25, 26, 27), Bedürfnisanstalt (ehem.), Brunnenhaus (in der Gleisschleife) und diverse Pavillonbauten (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09302689, gleiche Anschrift); ein Großteil des Areals heute als Messe (=Messering 6) genutzt, einzigartiges architektonisches, städtebauliches und wirtschaftsgeschichtliches Areal, eines der bedeutsamsten Werke des wohl wichtigsten Dresdner Stadtbaurates Hans Erlwein, eine der bedeutendsten Schlachthofanlagen Deutschlands

Datierung 1906-1910 (Schlachthof); 1953-1954 (Kühlhaus); um 1926 (Erweiterung durch Wohnhäuser); bez. 1906-1910 (Tierplastik); 1906-1910 (Figurengruppe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXXIII/36/19
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Zwei Pavillonbauten am Gebäude Messering 4 und ehem. Kessel- und Maschinenhaus im Hintergrund



Fotonummer F 09218718 C
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Verwaltungsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

