

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09220184
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Pirna, Stadt
Anschrift	Dohnaische Straße 76
Gem. * Fl-stck. * Flur	Pirna * 192
Bauwerksname	Abthaus

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (heute Stadtbibliothek) in geschlossener Bebauung, mit Hofflügel und Hintergebäude (darunter das sog. Pesthaus); baugeschichtlich, künstlerisch, kunsthistorisch, ortshistorisch und städtebaulich von Bedeutung, prächtiges Renaissancegebäude mit wertvollem rundbogigen Portal, im Innern bemalte Bohlendecke, Hinterhaus auf der Stadtmauer mit Volutengiebeln, als weiteres Hofgebäude das sog. Pesthaus am Zollhof

Datierung 17. Jh. (Wohnhaus); 16. Jh. (Hofgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer 20 E 270
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer F 09220184 A
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer F 09220184 B
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus, Portal



Fotonummer F 09220184 C
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Rückgebäude, sog. Pesthaus, Blick vom Zollhof



Fotonummer F 09220184 D
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Rückgebäude, sog. Pesthaus, Blick vom Zollhof



Fotonummer F 09220184 E
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Hofflügel (Blick von der Grohmannstraße)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220184 F
2008
Nitzsche, Mathis
Hofflügel (Blick von der Grohmannstraße)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/22/9
2008
Fischer, Mandy
Rückgebäude, sog. Pesthaus, Blick vom Zollhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/22/12
2008
Fischer, Mandy
Wohnhaus (heute Stadtbibliothek) in geschlossener Bebauung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220184 G
2012
Machold, Bärbel
Wohnhaus, Ansicht Straßenfront



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220184 H
2012
Machold, Bärbel
Wohnhaus, Detailansicht Fenster im EG links vom Eingangsportal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220184 I
2012
Machold, Bärbel
Wohnhaus mit Hofflügel, Ansicht der Rückseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09220184 J
2012
Machold, Bärbel
sogenanntes Pesthaus, Front zum Zollhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220184 K
2012
Machold, Bärbel
sogenanntes Pesthaus, Ansicht Rückseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

