

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09220272

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Pirna, Stadt

Anschrift Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Pirna * 123

Bauwerksname Kath. Pfarrei St. Kunigunde

Kurzcharakteristik

Kath. Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde; baugeschichtlich, künstlerisch und städtebaulich von Bedeutung, platzbildend an der Kirche gelegen, ein Gründerzeithaus im neogotischen Stil, ortsbildprägend an der Wallanlage

Datierung um 1870 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer 20 E 63
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde



Fotonummer F 09220272 A
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Lindner, Annika
Beschreibung Kath. Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde



Fotonummer F 09220272 B
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Lindner, Annika
Beschreibung Kath. Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde



Fotonummer F 09220272 C
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Lindner, Annika
Beschreibung Kath. Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde, Giebeldetail



Fotonummer F 09220272 D
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Lindner, Annika
Beschreibung Kath. Pfarramt der Gemeinde St. Kunigunde, Giebeldetail

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

