

# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09220904

**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

**Gemeinde** Pirna, Stadt

**Anschrift** An der Brückmühle 2

**Gem. \* Fl.-stck. \* Flur** Copitz \* 310/7

## Kurzcharakteristik

Wohnhaus (mit zwei Eingängen); baugeschichtlich von Bedeutung, anspruchsvolle Gestaltung im Reformstil der Zeit um 1910

**Datierung** bez. 1911 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09220904 B**  
**Aufnahmejahr** 1997  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Wohnhaus, linker Eingang



**Fotonummer** **LXXXV/3/17**  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Wohnhaus mit zwei Eingängen, anspruchsvolle Gestaltung



**Fotonummer** **20 E 1001**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Guck, Monika  
**Beschreibung** Wohnhaus der Bruckmühle



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND  
urheberrechtlich geschützt.

