

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09220968
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Pirna, Stadt
Anschrift	Altrottwerndorf 21; 23; 24; 26
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Rottwerndorf * 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 3c; 3h; 3i; 3k; 3m; 3s; 2/3; 2/4; 88a; 88b; 96; 96a; 157d; 157e; 154/4; 154/5; 161/18; 10/1; 10/22; 10/23; 10/24; 10/25; 10/28
Bauwerksname	Rittergut Rottwerndorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Rittergut Rottwerndorf mit folgenden Einzeldenkmalen: Schloss (Nr. 24) mit Wirtschaftshof (Nr. 26, siehe Einzeldenkmaldokument Obj. 09301573) sowie Gartenhaus (Nr. 21), Orangerie-Pavillon (Nr. 23) im Schlosspark und der Parkmauer am Schäferbergweg (siehe Einzeldenkmaldokument Obj. 09301572) sowie der verbliebene Teil vom Schlosspark sowie Bismarckeiche auf der Straße vor dem Schloss (Gartendenkmale); das Schloss ein bedeutender Renaissancebau mit ortsbildprägenden Volutengiebeln und hofseitig ein markanter Treppenturm, Schlosspark mit raumbildender Bepflanzung und teilweise überwachsenem, noch erkennbarem Wegesystem, mit Resten der Zufahrtsallee (Sommer-Linde), altem Weinberg, Freitanzfläche vor dem Pavillon und Teich am Gartenhaus, ortsgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtlich, baukünstlerische und gartenkünstlerische Bedeutung

Datierung 1556-1561 (Schloss); vor 1760, später überformt (Schlosspark); um 1900 (Bismarckeiche)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer 20 E 1066
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Schloss



Fotonummer 20 E 1067
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Nebengebäude



Fotonummer 20 E 1072
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung sog. Sommerhaus im ehem. Park des Schlosses Rottwerndorf



Fotonummer 20 E 1073
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Orangerie-Pavillon im ehem. Schlosspark



Fotonummer 20 E 1181
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Schloss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/52/28

2007

Kube, Ricarda

Mauer am Schäferbergweg, Außenseite gegenüber von der Parkmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/52/29

2007

Kube, Ricarda

Parkmauer am Schäferbergweg



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/3

2007

Kube, Ricarda

sog. Sommerhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/4

2007

Kube, Ricarda

sog. Sommerhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/7

2007

Kube, Ricarda

Großes Wirtschaftsgebäude mit gebrochenem Dach



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/15

2007

Kube, Ricarda

Wirtschaftshof (Nr.26), Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/16

2007

Kube, Ricarda

Wirtschaftshof (Nr.26), Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/17

2007

Kube, Ricarda

Wirtschaftshof (Nr.26), Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/53/18

2007

Kube, Ricarda

Orangerie-Pavillon im Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/43/27A

2004

Droll, M.

Reste des Schlossparks Rottwerndorf, ehemaliger Teich mit landschaftlichen Parkanlagen im Hintergrund



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/43/28A

2004
Droll, M.
Im Schlosspark Rottwerndorf, Sommerhaus und Reste der
Parkmauer (im Hintergrund)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/43/29A


2004
Droll, M.
Orangerie-Pavillon im Schlosspark Rottwerndorf



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 A

2009
Kindermann, Nora
Schloss (Nr. 24)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 B

2009
Kindermann, Nora
Orangerie-Pavillon (Nr. 23) im Schlosspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 C

2009
Kindermann, Nora
Orangerie-Pavillon (Nr. 23) im Schlosspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 D

2009
Kindermann, Nora
Orangerie-Pavillon (Nr. 23) im Schlosspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 E

2014
Weser, Gerd
Fundamente der oberen Laube, Blick von Osten




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09220968 F

2014
Weser, Gerd
grottierter Wasserlauf am östlichen Hang im Norden des
Schlossparks, Blick von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

