

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09221003

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Pirna, Stadt

Anschrift Am Rundling 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Mockethal * 25

Kurzcharakteristik

Bauernhof mit Wohnstallhaus (Fachwerk), Seitengebäude, Hofmauer und Stützmauer zum seitlich gelegenen Weg; baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Drittel 19. Jh. (Bauernhof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer 20 E 1130
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Bauernhof mit Wohnstallhaus



Fotonummer 20 E 1131
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Bauernhof, Seitengebäude und Stützmauern zum Weg




Fotonummer F 09221003 A
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Steinmetz, Albert
Beschreibung Bauernhof, Wohnstallhaus (Fachwerk)



Fotonummer F 09221003 B
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Steinmetz, Albert
Beschreibung Bauernhof, Seitengebäude



Fotonummer F 09221003 C
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Steinmetz, Albert
Beschreibung Bauernhof, Seitengebäude und Stützmauer zum seitlich gelegenen Weg



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

