

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09221004
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Pirna, Stadt
Anschrift Am Rundling 19
Gem. * Fl-stck. * Flur Mockethal * 24/2; 24/6

Kurzcharakteristik

Säulen der Hofeinfahrt und Reste der Hofmauer eines ehem. Bauernhofes; baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1879 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	20 E 1132
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Guck, Monika
Beschreibung	Wohnstallhaus eines BauernhofesABBRUCH zwischen 1993 und 1998

**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.**

