

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09221063

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Pirna, Stadt

Anschrift Altneundorf 29

Gem. * Fl-stck. * Flur Neundorf * 18/1

Kurzcharakteristik

Bauernhof mit Wohnstallhaus, Scheune und Seitengebäude; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk verputzt, Seitengebäude Fachwerk, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung, geschlossen erhaltener Dreiseithof

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer 20 E 756
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Guck, Monika
Beschreibung Bauernhof mit Wohnstallhaus (Obergeschoss Fachwerk verputzt), Scheune und Seitengebäude (Fachwerk)



Fotonummer CXXI/70/21
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Bauernhof mit Wohnstallhaus (OG Fachwerk verputzt), Scheune und Schuppen (OG Fachwerk)



Fotonummer CXXI/70/22
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Bauernhof mit Wohnstallhaus (OG Fachwerk verputzt), Scheune und Schuppen (OG Fachwerk)



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

