

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09221298
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Pirna, Stadt
Anschrift Krietzschwitz 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Krietzschwitz * 37/1; 181/4

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune, Hofmauer mit Einfahrtspfeilern und Sandsteinbelag des Hofes, dazu die Scheune (Flstk. 181/4) am Ortseingang; baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung, großer geschlossen erhaltener Bauernhof, das Wohnstallhaus mit schönem Portal (bez. V.A. Peuckert), Scheune mit großer vorderer Einfahrt, hintere Scheune mit barockem Korbbogen und Schlussstein

Datierung bez. 1866 (Wohnstallhaus); bez. 1827 (Scheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXXI/53/35
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Dreiseithof, Scheune mit großer vorderer Einfahrt



Fotonummer CXXI/53/36
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Dreiseithof, Hofeinfahrt



Fotonummer CXXI/53/37
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Dreiseithof, Wohnstallhaus



Fotonummer CXXI/54/5
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Dreiseithof, Wohnstallhaus von außen



Fotonummer CXXI/54/11
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Dreiseithof



Fotonummer CXXI/54/13
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Scheune am Ortsausgang, zum Dreiseithof gehörig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXI/69/14
2007
Kube, Ricarda
Scheune am Ortsausgang, zum Dreiseithof gehörig

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

