

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09221902
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bahretal
Anschrift	Gersdorf -
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Gersdorf * 560/1; 560/2; 561; 648
Bauwerksname	Rittergutspark Gersdorf; Sog. Gersdorfer Ruine

Kurzcharakteristik

Gutspark eines ehemaligen Rittergutes, mit Grotte und Einfriedung; landschaftliche Parkanlage mit Resten der ehemaligen Einfriedung, Aussichtspunkt, Terrassierung mit Stützmauer, Wegen, Teich und Altgehölzen sowie künstliche Grottenanlage mit umgebender Bepflanzung, Schlossbau vom Gut selbst nicht mehr vorhanden, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

Datierung 18. Jh. (Gutspark); um 1800 (Grotte)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09221902 F**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Künstliche Ruine von Süden



Fotonummer **F 09221902 G**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Künstliche Ruine, Innenaufnahme der Decke



Fotonummer **F 09221902 H**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Künstliche Ruine, Blick aus dem Innenraum, Sicht völlig zugewachsen



Fotonummer **F 09221902 I**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Künstliche Ruine von Norden



Fotonummer **F 09221902 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Gutspark, Detail: Teich im Süden



Fotonummer **F 09221902 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Gutspark, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221902 C

2011
Gläser, Nora
Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221902 E

2011
Gläser, Nora
Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221902 D

2011
Gläser, Nora
Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221902 J


2014
Weser, Gerd
Gutspark, Stützmauer im mittleren Abschnitt, Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221902 K

2014
Weser, Gerd
Gutspark, Stützmauer im östlichen Abschnitt, Blick von Westen



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

