Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09221902
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bahretal
Anschrift	Gersdorf -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gersdorf * 560/1; 560/2; 561; 648
Bauwerksname	Rittergutspark Gersdorf; Sog. Gersdorfer Ruine

Kurzcharakteristik

Gutspark eines ehemaligen Rittergutes, mit Grotte und Einfriedung; landschaftliche Parkanlage mit Resten der ehemaligen Einfriedung, Aussichtspunkt, Terrassierung mit Stützmauer, Wegen, Teich und Altgehölzen sowie künstliche Grottenanlage mit umgebender Bepflanzung, Schlossbau vom Gut selbst nicht mehr vorhanden, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

Datierung	18. Jh. (Gutspark); um 1800 (Grotte)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09221902 F**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Künstliche Ruine von Süden



Fotonummer	**F 09221902 G**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Künstliche Ruine, Innenaufnahme der Decke



Fotonummer	**F 09221902 H**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Künstliche Ruine, Blick aus dem Innenraum, Sicht völlig zugewachsen




Fotonummer	**F 09221902 I**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Künstliche Ruine von Norden



Fotonummer	**F 09221902 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Gutspark, Detail: Teich im Süden




Fotonummer	**F 09221902 B**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Gläser, Nora
Beschreibung	Gutspark, Detail



Fotonummer **F 09221902 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Südosten



Fotonummer **F 09221902 E**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Süden



Fotonummer **F 09221902 D**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Gläser, Nora
Beschreibung Gutspark, Stützmauer im nördlichen Bereich, Blick von Südwesten




Fotonummer **F 09221902 J**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Gutspark, Stützmauer im mittleren Abschnitt, Blick von Westen



Fotonummer **F 09221902 K**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Gutspark, Stützmauer im östlichen Abschnitt, Blick von Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.