Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09222310
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bad Schandau, Stadt
Anschrift	Schmilka 24
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schmilka * 81/5
Bauwerksname	Grenzkontrollpunkt Schmilka

Kurzcharakteristik

Dienstgebäude der Grenzschutzstelle; baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1890er Jahre (Grenzstation)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09222310 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, NW-Seite mit Ziergiebel und Eingang



Fotonummer	**F 09222310 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, SO-Seite und Giebelseite zur Straße



Fotonummer	**F 09222310 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, Elbfront

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.