

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09222310
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Bad Schandau, Stadt
Anschrift Schmilka 24
Gem. * Fl-stck. * Flur Schmilka * 81/5
Bauwerksname Grenzkontrollpunkt Schmilka

Kurzcharakteristik

Dienstgebäude der Grenzschutzstelle; baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1890er Jahre (Grenzstation)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09222310 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, NW-Seite mit Ziergiebel und Eingang



Fotonummer **F 09222310 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, SO-Seite und Giebelseite zur Straße



Fotonummer **F 09222310 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Dienstgebäude der Grenzschutzstelle, Elbfront

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

