

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09223266

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Pirna, Stadt

Anschrift Am Bonnewitzer Rundling 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Bonnewitz * 12

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Fachwerk) eines ehem. Bauernhofes, dazu drei Torpfeiler; baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung, mit drei Korbbogentüren, eine im Schlussstein bezeichnet

Datierung bez. 1753 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 441 752

1993
Dreßler, Klaus
Wohnstallhaus (Fachwerk) eines ehem. Bauernhofes, dazu drei Torpfeiler



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 441 753

1993
Dreßler, Klaus
Wohnstallhaus (Fachwerk) eines ehem. Bauernhofes;
Eckansicht von NO




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 441 754

1993
Dreßler, Klaus
Wohnstallhaus (Fachwerk) eines ehem. Bauernhofes;
Fassadenteilansicht mit Stallfenstern (EG) und Fenstern (1.
OG)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

