

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09223270

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Pirna, Stadt

Anschrift Am Bonnewitzer Rundling 15

Gem. * Fl.-stck. * Flur Bonnewitz * 7/1

Kurzcharakteristik

Bauernhof (Dreiseithof) mit Wohnstallhaus (Fachwerk), Seitengebäude (Fachwerk), Scheune und zwei Erdkellern, dazu Torbogen und Pforte; baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung, ortsbildprägender Bauernhof, Wohnstallhaus mit Korbbogentür (im Schlussstein bezeichnet 1784), Seitengebäude im Türgewände bezeichnet 1797, ortsbildprägende sandsteinerne Torwand (Torbogen bezeichnet 1799, über dem Schlussstein der Pforte unleserliche Inschrift)

Datierung 18. Jh. (Dreiseithof); bez. 1784 (Wohnstallhaus); bez. 1797 (Seitengebäude); bez. 1799 (Toreinfahrt); bez. 1924 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 441 767
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Seitengebäude und Wohnstallhaus; Straßenansicht von O mit Torbogen und Pforte




Fotonummer DF 441 768
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof) mit Wohnstallhaus (Fachwerk), Seitengebäude (Fachwerk); Straßenansicht von SW



Fotonummer DF 441 769
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Wohnstallhaus (Fachwerk); Eckansicht von SO



Fotonummer DF 441 770
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Torbogen und Pforte; Straßenansicht



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

