

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09223491  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Gohrisch  
**Anschrift** Cunnersdorfer Straße 46  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Cunnersdorf \* 73a

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Obergeschoss Fachwerk, z.T. verbrettert, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Das Fachwerkhaus mit ehemaliger Umgebinderkonstruktion, entstanden 1.H.19. Jh., befindet sich am Ortsausgang oberhalb der Kirche; es handelt sich um ein Bauwerk in regionaltypischer Holzkonstruktion, die sich noch im OG in altem Wand-Öffnungs-Verhältnis zeigt. Das steile Satteldach hat Teile seiner Konstruktion eingebüßt; das EG ist hochgradig verändert. Nimmt man den schlechten Zustand des Hauses hinzu, so ist sein baugeschichtlicher Dokumentationswert zumindest eingeschränkt.

LfD/2015


**Datierung** Anfang 19. Jh. (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>CXI/4/13</b>
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Stephani, Dirk
Beschreibung	Ländliches Wohnhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

