

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09223692
<b>Kreis</b>	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
<b>Gemeinde</b>	Gohrisch
<b>Anschrift</b>	Neue Hauptstraße 109; 109a
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Gohrisch * 15/5; 15/4

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Hofbaum eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus und Seitengebäude (ehemaliges Kunathsches Auszugshaus) im Obergeschoss Fachwerk, z.T. verbrettert, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung, prägt als eines der letzten Gehöfte mit bäuerlichem Charakter das Ortszentrum deutlich mit, wie auch der straßenbildprägende Haus- und Hofbaum (Rosskastanie) an der Hofzufahrt

### Denkmaltext

Wohnstallhaus und Auszugshaus eines ehemaligen Dreiseithofes, dessen versetzte Form dem hügeligen Gelände angepasst war. Das Wohnstallhaus im Nordosten entstand parallel zum steil in den Hirschgrund abfallenden Hang. Die inzwischen baulich veränderte Scheune (kein Denkmal) befindet sich seitlich am nordwestlichen Hofende. Das Auszugshaus, an der ehemaligen Dorfstraße gelegen, entstand um 1850. Vor dem Zweiten Weltkrieg nach Norden in massiver Bauweise zum Unterstellen von Maschinen erweitert - dieser Anbau wurde mittlerweile wieder zurückgebaut. Die Bedingungen, die eine Auszugswohnung den Altbauern bot, sind an dem kaum veränderten Hausteil gut nachzuvollziehen. Das betrifft u.a. das Raumgefüge und die Raumgrößen und -höhen. Der Flur wird direkt von der Straße aus erschlossen und ist damit vom Hof unabhängig. Der schmale hofseitige offene Laubengang konnte nur vom Erdgeschoss aus erschlossen werden und diente zum Wäschetrocknen und zur Lagerung von Reisig. Die Lage des Bauernhofes bedingte diese Sonderform eines Auszugshauses mit Oberlaube. Nahezu letzter, im Äußeren ursprünglich erhaltener Bauernhof im Luftkurort Gohrisch, das die ländliche Bauweise um 1850 repräsentiert, dazu gehört auch die klassische Hofeingangssituation mit typischem Hofbaum.


**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh., Nebengebäude älter (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>CXI/2/5</b>
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Stephani, Dirk
Beschreibung	Bauernhof mit ehemaligem Wohnstallhaus (OG Fachwerk, verbrettert) und Nebengebäude (OG Fachwerk, z.T. verbrettert)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

