Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09223839
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt
Anschrift	Kirchberg 4a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Berggießhübel * 125/1
Bauwerksname	Kirche und Kirchhof Berggießhübel (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche und Kirchhof Berggießhübel: Kirche mit Ausstattung, Grufthaus, Einfriedung und Stützmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304517); Kirche flach gedeckte Saalkirche, neugotischer Sandsteinbau mit eingezogenem Chor, 3/8 Schluss und Satteldach, durch Strebepfeiler und Treppengiebel gegliedert, Westturm, Wetterfahne bez., Grufthaus für Friesen Leyser, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1875-1876, bez. 1876 (Kirche); bez. 1878 (Orgel); Ende 19. Jh. (Grufthaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09223839 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Heilmann, Erik
Beschreibung	Kirche mit Kirchhofsmauer



Fotonummer	**F 09223839 B**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Heilmann, Erik
Beschreibung	Kirche mit Kirchhofsmauer



Fotonummer	**F 09223839 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Kirche mit Kirchhofsmauer, Ansicht in Ortslage



Fotonummer	**F 09223839 D**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Kirche mit Kirchhofsmauer, Blick auf Apsis und Schiff vom Friedhofsgelände



Fotonummer	**F 09223839 E**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Kirche mit Kirchhof



Fotonummer	**F 09223839 F**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Kirchhof mit Gruft für Friesen und Leysser



Fotonummer **F 09223839 G**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Gruft für Friesen und Leysser



Fotonummer **F 09223839 L**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer **F 09223839 M**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer **F 09223839 N**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer **F 09223839 O**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Treppenaufgang und Stützmauer nordwestlich der Kirche



Fotonummer **F 09223839 P**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Tordurchgang in der nördlichen Kirchhofmauer, Blick von Süden



Fotonummer **F 09223839 Q**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Holzzaun und Pforte im Osten des Kirchhofs



Fotonummer **F 09223839 R**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit großem Tor, von Norden



Fotonummer **F 09223839 S**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit großem Tor, von Süden



Fotonummer **F 09223839 T**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit kleinem Tor, von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.