

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09223839
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt
Anschrift	Kirchberg 4a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Berggießhübel * 125/1
Bauwerksname	Kirche und Kirchhof Berggießhübel (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche und Kirchhof Berggießhübel: Kirche mit Ausstattung, Grufthaus, Einfriedung und Stützmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304517); Kirche flach gedeckte Saalkirche, neugotischer Sandsteinbau mit eingezogenem Chor, 3/8 Schluss und Satteldach, durch Strebeböfeler und Treppengiebel gegliedert, Westturm, Wetterfahne bez., Grufthaus für Friesen Leyser, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1875-1876, bez. 1876 (Kirche); bez. 1878 (Orgel); Ende 19. Jh. (Grufthaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09223839 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Heilmann, Erik
Beschreibung Kirche mit Kirchhofsmauer



Fotonummer **F 09223839 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Heilmann, Erik
Beschreibung Kirche mit Kirchhofsmauer



Fotonummer **F 09223839 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche mit Kirchhofsmauer, Ansicht in Ortslage



Fotonummer **F 09223839 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche mit Kirchhofsmauer, Blick auf Apsis und Schiff vom Friedhofsgelände



Fotonummer **F 09223839 E**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche mit Kirchhof




Fotonummer **F 09223839 F**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirchhof mit Grufthaus für Friesen und Leyser



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 G
2012
Machold, Bärbel
Gruft für Friesen und Leysser



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 L
2012
Machold, Bärbel
Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 M
2012
Machold, Bärbel
Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 N
2012
Machold, Bärbel
Grufthaus, Erklärungen zu der Gruft



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 O
2012
Epple, Silke
Treppenaufgang und Stützmauer nordwestlich der Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 P
2012
Epple, Silke
Tordurchgang in der nördlichen Kirchhofmauer, Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 Q
2012
Epple, Silke
Holzzaun und Pforte im Osten des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 R
2012
Epple, Silke
Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit großem Tor, von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09223839 S
2012
Epple, Silke
Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit großem Tor, von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09223839 T
2012
Epple, Silke
Zugang in der südlichen Kirchhofsmauer mit kleinem Tor, von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

