

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09224011  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Dohma  
**Anschrift** Cotta B 23; 23a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kleincotta \* 9/1; 9/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Nr. 23) und Seitengebäude (Nr. 23a) eines Bauernhofes, dazu Hofmauer mit Toreinfahrt und Pforte; alte Ortslage Kleincotta, Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, zum Teil verputzt, über der Tür bez. 1857, Drillingsfenster im Giebel, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** bez. 1857 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>CXI/12/26</b>
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Makrelouf, Nourdin
Beschreibung	Bauernhof

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

