

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 09224013  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Dohma  
**Anschrift** Cotta B 21  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kleincotta \* 7

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes, dazu Hofmauer mit Toreinfahrt und Pforte; Wohnstallhaus Putzbau mit Satteldach, Drillingsfenster im Giebel, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

**Fotonummer****F 09224013 A**

Aufnahmejahr

2012


Fotograf

Wobbe, Corinna

Beschreibung

Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes, dazu Hofmauer mit Toreinfahrt und Pforte

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

