

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09224473

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Gohrisch

Anschrift Alte Hauptstraße 43

Gem. * Fl-stck. * Flur Papstdorf * 81

Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus mit Pfarrgarten und Seitengebäude sowie Zufahrtstor und Pforte sowie Hohlweg zur Kirche;
Pfarrhaus Putzbau mit übergiebeltem Mittelteil, hölzernes Vorhaus, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1900 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXI/2/31
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Pfarrhaus




Fotonummer F 09224473 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pfarrhaus mit Zufahrtstorpfeiler und Pforte sowie Eiche




Fotonummer F 09224473 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Obstgarten südwestlich sowie Stützmauer unterhalb des Pfarrhauses, Blick von Südosten



Fotonummer F 09224473 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hohlweg westlich des Pfarrgartens



Fotonummer F 09224473 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hohlweg von der Kirche zum Pfarrhaus, links der ehemalige Nutzgarten, rechts der Obstgarten, Blick von Nordwesten



Fotonummer F 09224473 E
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung terrasierter ehemaliger Nutzgarten nordwestlich des Pfarrhauses, Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09224473 F

2014

Weser, Gerd

Erschließungstreppe im ehemaligen Nutzgarten, Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09224473 G

2014

Weser, Gerd

ehemaliger Nutzgarten, Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09224473 H

2014

Weser, Gerd

südöstlicher Bereich des Pfarrgartens, Blick von Südosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

