Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09224473

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Gohrisch

Anschrift Alte Hauptstraße 43

Gem. * Fl-stck. * Flur Papstdorf * 81

Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus mit Pfarrgarten und Seitengebäude sowie Zufahrtstor und Pforte sowie Hohlweg zur Kirche; Pfarrhaus Putzbau mit übergiebeltem Mittelteil, hölzernes Vorhaus, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1900 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CXI/2/31**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer **F 09224473 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pfarrhaus mit Zufahrtstorpfeiler und Pforte sowie Eiche




Fotonummer **F 09224473 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Obstgarten südwestlich sowie Stützmauer unterhalb des Pfarrhauses, Blick von Südosten



Fotonummer **F 09224473 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hohlweg westlich des Pfarrgartens



Fotonummer **F 09224473 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hohlweg von der Kirche zum Pfarrhaus, links der ehemalige Nutzgarten, rechts der Obstgarten, Blick von Nordwesten



Fotonummer **F 09224473 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung terrassierter ehemaliger Nutzgarten nordwestlich des Pfarrhauses, Blick von Süden



Fotonummer	**F 09224473 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Erschließungstreppen im ehemaligen Nutzgarten, Blick von Südosten




Fotonummer	**F 09224473 G**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	ehemaliger Nutzgarten, Blick von Osten



Fotonummer	**F 09224473 H**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	südöstlicher Bereich des Pfarrgartens, Blick von Südosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.