

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09224586
Kreis Görlitz
Gemeinde Herrnhut, Stadt
Anschrift Dürningerstraße -
Gem. * Fl-stck. * Flur Herrnhut * 73/2

Kurzcharakteristik

Einfriedungsmauer; Bruchstein, straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Einfriedung)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 467 138
1994
Ahlers, Henrik
Bruchsteinmauer und Blick zu Gottesacker und Altan auf dem
Hutberg

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

