Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09224693

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Struppen

Anschrift Am Schloßberg 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Thürmsdorf * 214/1; 214/2; 262/14; 252

Bauwerksname Rittergut Thürmsdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Thürmsdorf: Schlosskomplex, Gutspark mit zwei Skulpturen und Solitärbaum (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304312); Schloss als mehrteiliger Gebäudekomplex mit Dachreiter, Türmchen und Sonnenuhr, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich Bedeutung, Gutspark als Werk des bedeutenden Gartenkünstlers Max Bertram auch gartengeschichtlich und gartenkünstlerisch von Bedeutung

Datierung 1906 (Schloss); 1903-1912 (Gutspark)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CVII/72/12**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Schloss des ehemaligen Rittergutes



Fotonummer **CVII/72/13**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Stephani, Dirk
Beschreibung Schloss des ehemaligen Rittergutes



Fotonummer **F 09224693 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Skulptur im regelmäßigen Gartenteil, Blick nach Westen



Fotonummer **F 09224693 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gartenterrasse im Osten des Herrenhauses, an der Fassade die Sonnenuhr



Fotonummer **F 09224693 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Regelmäßiger Gartenteil, Blick nach Osten zum Schloss, links daneben Skulptur



Fotonummer **F 09224693 D**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Schlosskomplex mit Sonnenuhr und östliche Gartenterrasse; Blick von Süden



Fotonummer **F 09224693 E**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Schloss und Gutspark; Blick von Nordwesten



Fotonummer **F 09224693 F**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark; Blick von Norden zum Schloss



Fotonummer **F 09224693 G**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Gutspark; Blick von der nördlichen Baumhaselallee



Fotonummer **F 09224693 H**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Treppenanlage westlich des Schlosses im Gutspark; Blick von Süden



Fotonummer **F 09224693 I**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Terrassenanlage westlich des Schlosses im Gutspark; Blick von Süden



Fotonummer **F 09224693 J**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Bronzeplastik westlich des Schlosses im Gutspark; Blick von Südosten



Fotonummer **F 09224693 K**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Sandsteinskulptur westlich des Schlosses im Gutspark; Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.