

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09224784 |
| Kreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Gemeinde | Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt |
| Anschrift | Börnersdorf 27 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Börnersdorf * 207 |

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, dazu Hofmauer mit Toreinfahrt;
Wohnstallhaus und Seitengebäude verputzte Bruchsteinbauten, im Giebel Zwillingsfenster, Satteldach,
Scheune verbretterte Holzkonstruktion, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXI/9/8
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Hübner
Beschreibung Bauernhof



Fotonummer F 09224784 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof): Wohnstallhaus (im Vordergrund) und Nebengebäude, dazu Hofmauer (mit Toreinfahrt)



Fotonummer F 09224784 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof): Wohnstallhaus, dazu Hofmauer (mit Toreinfahrt)



Fotonummer F 09224784 C
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof): Detailansicht Giebel zur Straße des Wohnstallhauses




Fotonummer F 09224784 D
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof): Nebengebäude, dazu Hofmauer (mit Toreinfahrt)



Fotonummer F 09224784 E
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof (Dreiseithof): Blick auf die Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

