Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09226969

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt

Anschrift Alte Dorfstraße 74

Gem. * Fl-stck. * Flur Geyersdorf * 47

Kurzcharakteristik

Scheune (mit Anbau), Seitengebäude und Gewölbe im Wohnstallhaus sowie Wassertrog eines Bauernhofes; Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, Fachwerkscheune, weitgehend original erhaltene Zeugnisse bäuerlichen Wirtschaftens, landschaftsgestaltend und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Bei dem kleinen Dreiseithof stehen das Kreuzgratgewölbe im ehemaligen Stallbereich des Wohnstallhauses, die Scheune mit winkeligem Anbau, eine zweite Scheune sowie der vor dem Wohnstallhaus befindliche Wassertrog aus Sandstein unter Schutz. Das Wohnstallhaus und die nördliche Scheune sind die ältesten Gebäude des Hofes. Das Wohnstallhaus zeigt jedoch einen so hohen Veränderungsgrad, dass das öffentliche Erhaltungsinteresse als Grundlage für eine Unterschutzstellung nicht gegeben ist. Die Winkelscheune verfügt über ein massives Sockelgeschoss mit einem daran ansetzenden steilen Satteldach. Da das Gelände nach Osten hin abfallend ist, ist die Fachwerkgiebelwand in dieser Richtung entsprechend höher gebaut. Der östliche Giebel ist mit Schindeln verkleidet. 1951 stellte Richard Mauersberger den Antrag für den Anbau eines Schweinestalls an das vorhandene Scheunengebäude. Der Anbau steht hangseitig auf einer vorhandenen Bruchsteinstützmauer, die Stallumfassungen sollten massiv in Ziegelsteinen ausgeführt werden, die Dachraumumfassungen (Kniestock) dagegen lediglich in Holzfachwerk mit Brettverschlag. Der Zugang zum Dachraum erfolgt vom Scheunenraum her. Die zweite Scheune schließt den Hof nach Süden ab. Sie ist als zweiriegelige Fachwerkkonstruktion mit Satteldach ausgeführt und verfügte über eine große Toreinfahrt. Der in seiner Struktur noch gut erhaltene Hof zeugt vom bäuerlichen Wirtschaften eines Familienbetriebes. Er ist landschaftsgestaltend und baugeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2019

Datierung Ende 18. Jh. (Winkelscheune); um 1800 (Seitengebäude); 19. Jh. (Wassertrog)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVI/88/17**
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Fleischer
Beschreibung	Zwei Fachwerkscheunen, Gewölbe im Wohnstallhaus und Wassertrog eines Vierseithofes




Fotonummer	**F 09226969 A**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Scheune (mit Anbau)



Fotonummer	**F 09226969 C**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Gewölbe im Wohnstallhaus (Wohnstallhaus kein Denkmal)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.