

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Obj.-Dok.-Nr.</b>          | 09226977                 |
| <b>Kreis</b>                  | Erzgebirgskreis          |
| <b>Gemeinde</b>               | Annaberg-Buchholz, Stadt |
| <b>Anschrift</b>              | Alte Dorfstraße 34       |
| <b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b> | Geyersdorf * 76/12       |

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, Seitengebäude verputzt, Scheune verbrettert, in seiner Struktur weitgehend original erhaltene Hofanlage als Zeugnis bäuerlicher Lebensweise, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Zum Schutzgut des geschlossenen und weitgehend ursprünglich erhaltenen Dreiseithofes Alte Dorfstraße 34 gehören das Wohnstallhaus, ein Seitengebäude und die Scheune. Das zweigeschossige Wohnstallhaus mit Krüppelwalmdach stammt vermutlich aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Möglich ist auch eine Datierung zum Ende des 18. Jahrhunderts, da im Meilenblatt von 1789 an dieser Stelle bereits ein Gebäude gleicher Kubatur verzeichnet ist. Es steht giebelständig zur Alten Dorfstraße und besitzt hier über den drei Fensterachsen von Erd- und Obergeschoss kleine regionaltypische Fenster. Das Erdgeschoss besteht aus massiven Bruchsteinmauern, das erste Obergeschoss ist in Fachwerk ausgeführt, desgleichen der südliche Giebel. Der nördliche Giebel und die westliche Traufe wurden dagegen massiv ersetzt. Das zweiriegelige Fachwerk besteht aus einer annähernd regelmäßigen Ständer-Riegel-Konstruktion mit Eck- und Mittelstreben. Das Dachgeschoss diente als Getreide- und Heuboden, es ist als liegender Stuhl ausgeführt, das im Dach eingebaute Holz ist noch beilbehauen und gut erhalten. Im ehemaligen Stall des Gebäudes zeugen Kreuzgewölbe von der Geschichte des Hauses. Nördlich wurde im Winkel an das Wohnstallhaus das Seitengebäude mit schiefergedecktem Satteldach und überhöht gemauerter Giebelwand angebaut. Bei dem Dachtragwerk handelt es sich um ein Kehlbalkendach mit liegendem Stuhl mit Längsaussteifungen und Windrispenverbänden. Zur Hofseite ist das Bruchsteinmauerwerk verputzt. Nur im Bereich der Tenne ist die Außenwand als Fachwerkkonstruktion mit Toren und Verbretterung ausgebildet. Das Gebäude ist mit zwei großen Räumen mit Tonnengewölbe unterkellert, die originalen polygonal verlegten Natursteinplatten sind noch erhalten. Im Nordosten schließt die allseits verbretterte Fachwerkscheune mit steil geneigtem Satteldach den Hof ab. Die weitgehend original erhaltene Hofanlage ist als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts baugeschichtlich und ortsentwicklungsgeschichtlich bedeutend. Sie dokumentiert die überkommene Dorfstruktur und bäuerliche Lebensweise im oberen Erzgebirge.

LfD/2019

**Datierung** Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); nach 1864 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Fotonummer</b> | <b>LI/5/14A</b>       |
| Aufnahmejahr      | 1996                  |
| Fotograf          | Brunzel/Fleischer     |
| Beschreibung      | Bauernhof, Südansicht |



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Fotonummer</b> | <b>LI/5/15A</b>        |
| Aufnahmejahr      | 1996                   |
| Fotograf          | Brunzel/Fleischer      |
| Beschreibung      | Bauernhof, Nordansicht |



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LI/5/21A**  
1996  
Brunzel/Fleischer  
Bauernhof, Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09226977 A**  
2018  
Weser, Gerd  
Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09226977 B**  
2018  
Weser, Gerd  
Nordgiebel (Krüppelwalmdach) des Wohnstallhauses und Westgiebel des Seitengebäudes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09226977 C**  
2018  
Weser, Gerd  
Wohnstallhaus und Scheune - Ansicht von SO

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

