Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09228309

Kreis Bautzen

Gemeinde Crostwitz

Anschrift Kirchberg -

Gem. * Fl-stck. * Flur Crostwitz * 65

Bauwerksname Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz: Kirche mit Ausstattung, Einfriedung und 14 Bildstöcken (Kreuzwegstationen) an der Kirchhofsmauer; ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Kern 14. Jh. (Kirche); 1769/1772 (Kirche); 1865 (Altar); 1845 (Taufe); 2. Hälfte 16. Jh. (2 Altarflügel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLVI/35/15**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirche



Fotonummer **XLVI/35/16**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



Fotonummer **XLVI/35/17**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



Fotonummer **DF 491 431**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirche mit Kirchhof



Fotonummer **DF 491 432**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirchhof



Fotonummer **DF 491 434**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer **DF 491 435**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer **CXXII/46/20**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/21**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/22**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/23**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/24**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/25**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/26**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/27**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/28**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **CXXII/46/29**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof




Fotonummer **CXXII/46/30**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer **F 09228309 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Einfriedungsmauer mit Ziergitterzaun im Westen; Blick von Südosten




Fotonummer **F 09228309 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Einfriedungsmauer mit Pforte zum Pfarrhof; Blick von Westen



Fotonummer **F 09228309 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Treppenabgang nach Süden; Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.