

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09228309
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Crostwitz
Anschrift	Kirchberg -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Crostwitz * 65
Bauwerksname	Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz: Kirche mit Ausstattung, Einfriedung und 14 Bildstöcken (Kreuzwegstationen) an der Kirchhofsmauer; ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Kern 14. Jh. (Kirche); 1769/1772 (Kirche); 1865 (Altar); 1845 (Taufe); 2. Hälfte 16. Jh. (2 Altarflügel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLVI/35/15**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirche



Fotonummer **XLVI/35/16**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



Fotonummer **XLVI/35/17**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



Fotonummer **DF 491 431**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirche mit Kirchhof



Fotonummer **DF 491 432**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirchhof



Fotonummer **DF 491 434**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 491 435
1991
Weimer, Michael
Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/20
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/21
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/22
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/23
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/24
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/25
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/26
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/27
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/28
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/29
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXII/46/30
2007
Remus, Cornelia
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09228309 A
2018
Epple, Silke
Einfriedungsmauer mit Ziergitterzaun im Westen; Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09228309 B
2018
Epple, Silke
Einfriedungsmauer mit Pforte zum Pfarrhof; Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09228309 C
2018
Epple, Silke
Treppenabgang nach Süden; Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

