

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09228309
<b>Kreis</b>	Bautzen
<b>Gemeinde</b>	Crostwitz
<b>Anschrift</b>	Kirchberg -
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Crostwitz * 65
<b>Bauwerksname</b>	Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Kirche St. Simon und Juda und Kirchhof Crostwitz: Kirche mit Ausstattung, Einfriedung und 14 Bildstöcken (Kreuzwegstationen) an der Kirchhofsmauer; ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Kern 14. Jh. (Kirche); 1769/1772 (Kirche); 1865 (Altar); 1845 (Taufe); 2. Hälfte 16. Jh. (2 Altarflügel)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XLVI/35/15**  
Aufnahmejahr 1996  
Fotograf Lukas, Viktoria  
Beschreibung Kirche



**Fotonummer** **XLVI/35/16**  
Aufnahmejahr 1996  
Fotograf Lukas, Viktoria  
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



**Fotonummer** **XLVI/35/17**  
Aufnahmejahr 1996  
Fotograf Lukas, Viktoria  
Beschreibung Kirchhof, Betsäule (Kreuzwegstation)



**Fotonummer** **DF 491 431**  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Weimer, Michael  
Beschreibung Kirche mit Kirchhof



**Fotonummer** **DF 491 432**  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Weimer, Michael  
Beschreibung Kirchhof



**Fotonummer** **DF 491 434**  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Weimer, Michael  
Beschreibung Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 491 435**  
1991  
Weimer, Michael  
Kirchhof, Gedenkkapelle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/20**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/21**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/22**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/23**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/24**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/25**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/26**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/27**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/28**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/29**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/30**  
2007  
Remus, Cornelia  
Kreuzwegstationen auf dem Kirchhof




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09228309 A**  
2018  
Epple, Silke  
Einfriedungsmauer mit Ziergitterzaun im Westen; Blick von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09228309 B**  
2018  
Epple, Silke  
Einfriedungsmauer mit Pforte zum Pfarrhof; Blick von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09228309 C**  
2018  
Epple, Silke  
Treppenabgang nach Süden; Blick von Norden

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

