

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09228332  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Crostwitz  
**Anschrift** Lehngutweg 11  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Crostwitz \* 123

### Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude eines Vierseithofes; Obergeschosse Fachwerk, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **XLVI/36/28A**  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** **XLVI/36/29A**  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

